



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :30824082-610 – 10836258
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

3 0 Ekim 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat Kızıldağ
Bakan

EK:

-Liste ve Ekleri (31 Sayfa)

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/10530 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR

SORULAR

Basında yer alan bilgide : "Serdar Mahallesi'nde İstanbul Karayolu Caddesi üzerinde bir süredir devam eden inşaat ve bugün etkili olan yağmur nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarında çökme meydana geldi. Olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre cadde üzerinde devam eden inşaat ile birlikte bugün etkili olan yağmur sonrası yumuşayan toprak, akşam saatlerinde büyük bir çökmeye sebebiyet verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, bağlantı yol trafiğe kapatıldı. Çöken istinat duvarının enkazının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürerken, mahalleli büyük korku ve panik yaşadı." ifadeleri yer almıştır.

Bu bağlamda;

- 1- Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?
- 2- Eğer iddialar doğru ise bölgede bulunan istinat duvarlarının çökme sebebi nedir?
- 3- Çöken yol ne zaman trafiğe açılacaktır? Bölgede yaşayan vatandaşların istinat duvarlarının çökmesinden kaynaklı yaşadığı mağduriyeti gidermek için ne yapmayı planlıyorsunuz?
- 4- Son 10 yılda Kocaeli sınırları içerisinde belediyelerin sorumluluk alanındaki kaç istinat duvarı çökmüştür?

CEVAPLAR

İzmit Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgide;

Soru önergesine konu edilen adreste yeni inşaatı yapılan bina temeli kazısı esnasında mevcuttaki istinat duvarının yıkıldığı, yıkılmış olan istinat duvarına hemen müdahale edilerek yüklenici firmaya yaptırıldığı, yolun kullanıma açıldığı ve tüm olumsuzlukların hiç vakit kaybetmeden giderildiği belirtilmiştir.