



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :30824082-610-11007441
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

19 Kasım 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara dair cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (2 Takım)



7/10955
BK 129

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/10955 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİ**

SORULAR:

Basında yer alan bilgide: "Kocaeli İzmit Yenidoğan Mahallesi Bayraktar Sokak'ta yaşayan bir vatandaş uyanlarına rağmen önlem alınmayan istinat duvarının çöktüğünü ve evine zarar verdiğini belirtti. Vatandaş sorunun çözmesi için verdiği mücadeleyi ve yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı: Evimin arka bitişiğinde sahibi olmaması nedeniyle belediye personellerince yıkılan bir evin arsası bulunmakta. Yaklaşık 4 ay önce bu arsanın istinat duvarı evimizin üzerine yıkılacak önlem alınmasını rica ediyoruz diye her iki belediye de başvuru yaptık. Büyükşehir belediyesi bölge İzmit'e ait diyerek bizi İzmit Belediyesi'ne yönlendirdi. İzmit Belediyesi ise alanın özel mülkiyet olduğunu ve bu alana giremeyeceklerini söyledi. Sonrasında İzmit Belediyesi herhangi bir önlem de almadı." iddiaları yer almıştır. Bu bağlamda;

- 1) Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur?
- 2) Eğer bu iddialar doğruysa konu ile ilgili açılmış bir soruşturma var mıdır?
- 3) Eğer bu iddialar doğruysa konu ile ilgili yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

CEVAP:

Sözü edilen hususlara dair, İzmit Belediye Başkanlığından alınan bilgide;

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Bayraktar Sokak, No: 17/1 adresinde ve 2171 ada, 4 parsel ile 2171 ada, 5 parsel arasında kalan duvarın, istinat duvarı olmadığı ve bahçe duvarı niteliğinde olduğunun görüldüğü, Bayraktar Sokak No:17/1 adresindeki yapıya doğru bir kısmının yıkıldığının tespit edildiği ve özel mülkiyet sınırları içinde kalan olumsuzlukların, özel hukuk kuralları çerçevesinde yargı nezdinde çözüme kavuşturulmasının gerektiği,

belirtilmiştir.