



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 29/04/2025 11:33
Sayı: E-120.07.03-1620200

2025 AİLE YILI

Sayı : E-44697349-610-2619297
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Ersin BEYAZ'ın
yazılı soru önergesi

7/24495 GK 117

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03.03.2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1591250 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Ersin BEYAZ'ın 7/24495 sas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı
ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: D55CE605-52C9-4E14-94CE-8EA6EA86C243

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için: Sevgül HASATEŞ

Memur





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ERSİN BEYAZ'IN
7/24495 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

İstanbul Havalimanı terminal binası içerisinde; 200'den fazla yangın çıkışı mevcuttur. Havalimanı projesinde olup da yapılmayan yangın tahliye alanı bulunmamaktadır. Ayrıca; "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında acil çıkış ve yangın merdivenlerinin kullanımında tahliyeyi önleyici her hangi bir mağaza ya da engel bulunmamaktadır.

İstanbul Havalimanı işletmeye açılmadan önce, Gümrük Müdürlüğü tarafından zincirlenen acil çıkış kapıları plastik mühre çevrilmiştir. Kapıların yetkisiz açılmasının önüne geçilmesi kapı kontaklarıyla sağlanarak, acil durumlarda kapılar serbest kalıp elle itildiğinde mühür kolaylıkla kopmaktadır.

İstanbul Havalimanının da hem İstanbul Grand Airport (İGA)'a ait hem de ticari alanların tüm yangın söndürme cihazları aylık olarak kontrol edilmekte ve yıllık bakımları yapılmaktadır. Terminal içerisinde "Uçak Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF)" sorumluluğunda toplam 6.831 adet farklı tür ve ebatta yangın söndürme cihazı dolu ve faal olarak mevcuttur.

Öte yandan, yangın sprink sistemleri; "Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" kapsamında test ve tahliye vanaları ile iş ekipmanlarının kullanımı kapsamında kontrol edilmektedir. Yeni eklenilen sprinklerin devreye alma testleri yapılarak (12 bar ile) mevcut hatta entegre edilmiştir.

İstanbul Havalimanı sınırları içerisinde bulunan tüm kiralanabilir/ticari alanların periyodik olarak, yılda bir yangın denetimleri yapılmakta olup, 2025 yılında da; mimari yapı, mekanik sistemler, elektrik sistemleri, yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangın söndürme sistemleri, atık ve kimyasal depolar, yasal periyodik muayene ve bakımların kayıtları ve diğer ilgili konular denetim kapsamında kontrol edilecektir.