



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :30824082-610-11623303
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

29 Ocak 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

7/11372 - GK 144	7/13260 - GK 169
7/12112 - GK 154	7/13261 - GK 169
7/12687 - GK 157	7/13263 - GK 169
7/12691 - GK 157	7/13264 - GK 169
7/12694 - GK 157	7/19181 - GK 47
	7/19289 - GK 48


Murat KURUM
Bakan

EK:

-Liste ve Ekleri (19 Sayfa)

ADANA MİLLETVEKİLİ
SAYIN DR. AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ'IN
TBMM 7/19289 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR

SORULAR

Adana'nın Seyhan ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen inşaat çalışmalarında üç ay içinde ikinci kez kule vinç devrilme olayı meydana gelmiş ve her iki kazada da vinç operatörleri hayatını kaybetmiştir.

Benzer olayların tekrar etmesi, gerekli denetimlerin ve önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmadığına dair ciddi kaygılara yol açmıştır. Üretim baskısı, denetim eksikliği ve iş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği gibi unsurların işçilerin can güvenliğini tehdit etmeye devam ettiği gözlemlenmektedir.

Yaşanan bu elim hadiselerin sebeplerinin ortaya çıkarılması, sorumluların adil şekilde cezalandırılması benzer acıların tekrarının önlenmesi adına; uygulanan politikaların ve iş güvenliği tedbirlerinin ivedilikle gözden geçirilmesi zarureti hasıl olmuştur.

Bu kapsamda:

- 1- Adana'daki TOKİ şantiyesinde üç ay içinde yaşanan iki kule vinç kazası sonrasında Bakanlığınız tarafından şantiyeye özel bir denetim veya kaza analiz rapora hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa, bu raporda tespit edilen eksiklikler nelerdir ve bu eksiklikleri gidermek için hangi adımlar atılmıştır?
- 2- İlk kazadan sonra, şantiyede benzer kazaların önlenmesi için hangi güvenlik önlemleri alınmıştır?
- 3- Son iki yılda Adana'daki TOKİ şantiyelerinde kaç denetim yapılmıştır ve bu denetimlerin sonuçları nelerdir?
- 4- Kazalarda hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin mağduriyetlerini gidermek ve hak kayıplarını önlemek için Bakanlığınızın sağladığı bir destek veya yardım programı bulunmakta mıdır?
- 5- Türkiye genelinde TOKİ ve diğer kamu kurumları tarafından yürütülen inşaat projelerinde iş güvenliği standartlarının artırılmasına yönelik Bakanlığınızın yeni bir eylem planı mevcut mudur?

CEVAPLAR

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı bünyesinde olan tüm şantiyelerde iş sağlığı, güvenliği ve teknik konularda kule vinçlerin uygunlukları akredite kuruluşlar ve iş güvenliği sağlığı uzmanlarınca kontrol edilmektedir. Kule vinçlerin bakımları yetkili kuruluş/firmalar tarafından yaptırılmakta, kule vinç operatörlerinin operatörlük belgeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişleri kontrol edilmektedir.

Söz konusu şantiyede tüm bu hususlar uzmanlar tarafından kontrol edilmiştir. Şantiye alanında iş kazalarının yaşanmaması için iş sağlığı ve güvenliği açısından iş güvenliği uzmanlarınca gerekli denetimler yapılarak önlemlerin alınması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Kaza sonrası yüklenici firma tarafından ilgili taşeron firmanın sözleşmesi fesih edilmiştir. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı bünyesinde olan tüm şantiyelerde sözleşme gereği iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri bulundurulmakta, işe girişlerden önce tüm personele iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler verilmekte, koruyucu ekip ve ekipmanları teslim edilmekte, sağlık kontrolleri yapılmaktadır. İş güvenliği uzmanlarınca şantiyeler düzenli olarak denetlenmektedir.