



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın *Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin* tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

17.02.2025


Beritan GÜNEŞ ALTIN

Mardin Milletvekili

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Selimpınar Mahallesi'nde bulunan Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarı 13.02.2025 tarihinde etkili olan yağışlardan sonra çökmüştür. Okulun başlama saatlerinde gerçekleşen olay sırasında öğrencilerin servislerle okula geldiği ve indiği anda duvarın çöktüğü, öğrencilerin son anda kaçarak duvarın altında kalmaktan kurtulduğu görüntüler okulun da güvenlik kamerasına yansımıştır. Duvarın yıkılması sırasında okulun elektrik trafo direği yerinden sökülerek kırılmış, jeneratör duvarın altına kalmış, otobüs durağı metrelerce sürüklenmiştir. Olayın akabinde okul tahliye edilmiş, eğitime ara verilmiştir. Yaşanan bu durum en güvenli mekanlardan biri olması gereken okullarda yeteri kadar tedbir ve denetim gerçekleşip gerçekleşmediği sorularını bir kez daha hatırlatmış, veliler başta olmak üzere kamuoyunda bir tedirginlik yaratmıştır.

Bu bağlamda;

- 1- Siverek Selimpınar Mahallesinde bulunan Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarının çökmesi Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?
- 2- Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde duvarın çökme gerekçesi nedir? Okul kimler tarafından ne zaman yapılmış, denetimini hangi firma gerçekleştirmiştir?
- 3- Okulun gerçekleşecek olası bir depreme dayanıklı olup olmadığına dair en son ne zaman denetim yapılmıştır? Denetim sonuçları nelerdir?
- 4- Türkiye'de bulunan okulların dayanıklılık denetimleri hangi aralıklarla yapılmaktadır? Şu an Türkiye'de tadilat edilmesi ve yıkılması gereken kaç okul vardır? Buna dair yürütülen çalışmalar nelerdir?