



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi



Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-394
Konu : Yazılı Soru Önergesi

10.17.2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 15.06.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13837 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in 7/8248 esas nolu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (2sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN
7/8248 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Van Gölünün sahip olduğu doğal yapının korunmasıyla ilgili olarak son 5 yıl içinde yapılmış olan çalışmalar nelerdir?*

CEVAP 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde; Van Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce arıtma tesisi bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin denetimi yapılmakta olup, arıtma tesisi bulunmayanların arıtma tesislerinin yaptırılması sağlanmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü ise Van Gölündeki Su Kalitesi Gözlem çalışmalarına 2001 yılında başlamış olup, bu maksatla tespit edilen toplam istasyon sayısı 14 tür. bunların 8 tanesi gölü besleyen derelerin Van Gölüne girişinden hemen önce, diğer 6 istasyon ise Van Gölü kıyı şeridinde bulunmaktadır.

SORU 2. *Van Gölünde meydana gelen kirliliğin sebepleri nelerdir? Bu konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalarınız nelerdir?*

CEVAP 2. Van Gölünün bir kapalı göl olması hem de yerleşim yerlerinin çoğunun hemen göl kıyısında olmasından dolayı, atık sularının yeterince veya hiç arıtılmadan direkt olarak göle ve göle ulaşan derelere yapılan deşarjlardır.

SORU 3. *Gölün temiz kalmasının sağlanmasıyla ilgili olarak şimdiye kadar neler yapılmıştır? İleriye yönelik olarak nelerdir?*

SORU 4. *Van Gölünden çevre halkının yararlanması amacıyla, şimdiye kadar ne tür çalışmalar yapılmıştır?*

CEVAP 3, 4. 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Van Mahalli İdareleri Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Birliğince; Van Gölü kirliliğinin mevcut durumunun tespiti, kirlilikte etken unsurların tam olarak belirlenmesi ve sorunların çözülmesi için yöntem ve alternatiflerin geliştirilmesi maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bir komisyon oluşturulmuştur.

Söz konusu Komisyonca; Van Gölünde 36 noktadan 2007 yılı Ekim ayında su numuneleri alınarak; pH, fosfat, AKM, toplam azot, KOI, BOI ve toplam fekal koliform parametreleri analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Van Gölü'nün ekolojisinin korunması için sürdürülebilir bir havza yönetim planının oluşturulması ve bu maksatla söz konusu ölçüm ve analizlerin en az üç yıl süre ile mevsimsel periyotlarda yapılmasının gerekliliği raporlanmıştır.

Ayrıca, 24.04.2008 tarihinde Van İlinde bir toplantı düzenlenmiş olup, bu toplantı ile Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'nın temelleri atılmıştır. Toplantı sonrasında kısa sürede hazırlanan taslak Havza Koruma Eylem Planı 10.07.2008 tarihinde yine Van İlinde yapılan bir toplantı ile paylaşıma açılmış ve Van Gölü Havzası ile ilgili çeşitli kurumlarca yürütülen projeler, gerçekleştirilen çalışmalar ve geleceğe yönelik planlamalarla ilgili olarak havza kirliliğinin önlenmesi için çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Görüş ve önerilerin de değerlendirilmesinin ardından 2009 yılı Ocak ayında Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı nihai halini almıştır. Eylem Planında havzada kirlilik kaynaklarına yönelik kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan iş ve işlemler takvime bağlanmıştır. Eylem Planı kapsamında kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılmakta olan ve yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla her üç ayda bir havza bazında toplantılar yapılacak olup, bu toplantıların ilki; 20.05.2009 tarihinde Van Valiliğince (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan, Bakanlığımızca çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesi amacıyla; 2005-2009 yılları arasında Van Gölü Havzasındaki Merkez ve İlçe Belediyelerine Atıksu Arıtma Tesisleri ve Katı Atık Tesisleri ile ilgili olarak toplamda 3.325.000 TL nakdi yardım yapılmıştır.



DSİ Genel Müdürlüğümüz ise Van Gölünü besleyen derelerin taşkın koruma ve dere yatağı ıslahı çalışmaları ile ilgili olarak son 5 yıl içerisinde Van Gölüne mansaplanan dereler üzerinde yapılan taşkın koruma ve taşkın rusubat tesisleri ile dere yatağı ıslah çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

- Van Merkez Akköprü Deresi Taşkın Koruma İnşaatı
- Van Merkez Kirman Deresi Taşkın Koruma İnşaatı
- Van Merkez Kurubaş Deresi Taşkın Koruma İnşaatı
- Van Merkez Yukarı Havza Çalışmaları
- Van Gevaş İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı
- Van Erciş İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı
- Van Erciş Zilan Deresi Taşkın Koruma İnşaatı
- Van Gürpınar Engil Dere Yatağı Islahı
- Bitlis Tatvan Süphan Deresi Taşkın Koruma İnşaatı
- Bitlis Adilcevaz Cevizkent Taşkın Koruma İnşaatı
- Bitlis Adilcevaz Karadere (TRK) Taşkın Rusubat Kontrol İnşaatı
- Bitlis Ahlat İlçe Merkezi Tunus Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatı

