

7/212

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: B.09.0.SGB.0.00.11.610/ 2933
Konu: Ankara Milletvekili
İzzet ÇETİN'in
Yazılı Soru Önergesi

SÜRELİ
.../.../2011

20 Ekim 2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 06.10.2011 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-21536 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN'in Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu, T.B.M.M. 7/212 Esas No'lu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan

EK :
Cevap Yazısı (2 sayfa)

**ANKARA MİLLETVEKİLİ
SAYIN İZZET ÇETİN'İN
T.B.M.M. 7/212 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR :

Kızılcahamam ve Güdül sınırlarından geçen Kirmir Çayında son yıllarda kirliliğin arttığı, sucul yaşamın ciddi tehdit altında olduğu gözlenmektedir. Bu durumun sorumlusunun ise Kızılcahamam ve Güdül bölgesinde ruhsat süreleri geçmiş bulunan Kum Ocaklarının faaliyetleri olduğu iddia edilmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak;

- 1- Bakanlığınız tarafından Kirmir çayının korunması amacıyla bir çalışma yapılmakta mıdır?
- 2- Bölgede faaliyet gösteren ve kirliliğe neden olduğu ileri sürülen kum ocaklarının ruhsat sürelerinin 2008 yılında sona erdiği, söz konusu işletmelerin faaliyetlerini ruhsatsız olarak sürdürdükleri iddiaları doğru mudur?
- 3- İlgili mevzuat doğrultusunda bölgede hangi denetimler yapılmıştır? Yapılan denetimler sonucunda ne tür cezai işlem ve yaptırımlar uygulanmıştır?

CEVAPLAR :

1- Türkiye'nin önemli nehirlerinden olan Sakarya Nehri'nin bir kolu olan Kirmir Çayı'nın su kalitesini belirlemek amacıyla 2009 yılını kapsayan bir yıllık mevsimsel bir izleme programı yapılmıştır. Belirlenen 5 istasyondan alınan numunelerde, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde yer alan parametrelerin analizleri Çevre Referans Laboratuvarı tarafından analiz edilmiş ve sonuçları konumsal verinin işlenmesi için bir araç olan ve aynı zamanda veri analizinin sunumunu da içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda Kirmir Çayı'nda belirlenen 1 inci istasyon A grubu parametrelere göre 2 nci sınıf, B grubu parametrelere göre 3 üncü sınıf, C grubu parametrelere göre 4 üncü sınıf ve D grubu parametrelere göre 2 inci sınıf olarak tespit edilmiştir. Bu yönde çalışmalara devam edilmektedir.

2- Maden Mevzuatı uyarınca, maden ruhsatı verilmesi ve verilen ruhsatlar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluğu dâhilindedir. Söz konusu alanda faaliyet gösteren işletmelerin ruhsat sürelerine ilişkin olarak Bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu işletmelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN FAALİYETLER LİSTESİ

Firma Adı	Faaliyetin Konusu	Faaliyetin Yeri	Karar Tarihi	Karar
Ali Taşdelen	Kum Ocağı	Kızılcahamam İlçesi, Kırkırca Köyü Çinköy Mevkii 525 ve 556 parseller	03.06.1997	Çevresel Etkileri Önemsizdir
Ali Taşdelen	Kum Ocağı	Kızılcahamam İlçesi, Bademli Köyü Bağcıduruk Mevkii 145 no lu parsel	28.07.1998	Çevresel Etkileri Önemsizdir
Hastaş Kum Tic. ve San. A.Ş.	Kırma-Elme-Yıkama Tesisi	Kızılcahamam İlçesi, Mahkemeçimen Köyü civarında	12.11.2004	Tarihten ÇED Dışı
Dağıstan Kum İnş. Tic. San. Ltd. Şti.	Taş Ocağı	Kızılcahamam İlçesi, Alpagan, Kırkırca ve Başağaç Köyü	27.12.2004	Tarihten ÇED Dışı
Molla Mad Kumculuk Ltd şti	Kırma-Elme-Yıkama Tesisi	Kızılcahamam İlçesi, Çeltikçi Kırkırca Köyü	06.07.2009	Tarihten ÇED Dışı

3- Yerleşim yerlerinden ve sınai faaliyetlerden kaynaklanan atık suların, sağlıklı bir şekilde toplanarak bertaraf edilememesi, yüzeysel su kaynaklarının da kirlenmesinde en önemli etken olmaktadır.

Kızılcahamam Belediye Başkanlığı sorumluluk alanında oluşan atık suların bertaraf edilmesine yönelik atık su arıtma tesisi projeleri hazırlanmış olup, 2012 yılında inşaatına başlanılması planlanmaktadır.

Kızılcahamam atık su arıtma tesisinin hayata geçirilmesi ile Kırmır Çayı üzerindeki arıtılmamış atık sulardan kaynaklanan baskının önemli ölçüde azalacağı ve su kalitesinin düzeleceği değerlendirilmektedir.

KIRMIR ÇAYINA ATIK SU DEŞARJI YAPAN İŞLETMELERİN KONTROLÜ**FİRMA ADI****YAPILAN İŞLEM**

Belpınar Besi Çiftliği
Belpınar Besi Çiftliği
M-K Öztürk Petrol
Keleşoğulları Petrol
Sey Hamamı
Mehmet Uçak Tavuk İşletmesi

31.745 TL idari para cezası uygulandı
48.000 TL idari para cezası uygulandı
24.000 TL idari para cezası uygulandı
25.872 TL idari para cezası uygulandı
62.125 TL idari para cezası uygulandı
31.745 TL idari para cezası uygulandı

Toplam

223.487 TL

KIZILCAHAMAM VE GÜDÜL İLÇELERİNDE DENETLENEN KUM OCAKLARININ LİSTESİ**FİRMA ADI****YAPILAN İŞLEM**

Hastaş Kum Tic. San. A.Ş.
Dağıstan Kum İnş. Tic. Ltd. Şti.
Molla Kum Ocağı

Denetlendi.
Denetlendi.
Denetlendi.