

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/571

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 1653

04 Kasım 2011

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-571)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi:** a) TBMM Başkanlığının 21.10.2011 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.37298 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 26.10.2011 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/610-2-185/3495 sayılı yazısı.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu ÖZBOLAT'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/571 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve EÜAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :
TBMM Başkanlığı Başbakanlık

**KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SAYIN DURDU ÖZBOLAT'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/571)**

Sorular 1, 2:

2011'in Şubat ayında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Afşin- Elbistan B Termik Santraline kömür sağlayan Çöllolar Kömür Havzasında meydana gelen göçükte kaybolan 9 kişi ile ilgili basında hiçbir haber yer almamaktadır. Bu durum maalesef göçük felaketine uğramış yurttaşlarımızın aileleri ve yakın çevreleri üzerinde sosyal ve psikolojik açıdan büyük bir baskıya ve sıkıntıya neden olmaktadır. Bu çerçevede;

-Göçük bölgesinde toprak altında kalan 9 vatandaşımızla ilgili olarak devam eden herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

-Eğer Hükümetiniz tarafından başlatılmış böyle bir çalışma yoksa, ne zaman başlanacaktır?

Cevaplar 1, 2:

Heyelanların hemen akabinde yapılan arama kurtarma çalışmaları özet olarak aşağıda verilmiştir.

- Ocakta gerekli tüm arama kurtarma çalışmaları ilk etapta yaklaşık 100 kişilik AKUT ekibiyle yapılmıştır.
- Yüklenici Firmanın Çayırhan İşletmesinden getirdiği tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır.
- MTA Genel Müdürlüğü, özellikle metal ve boşlukların tespiti için sahada jeofizik araştırma yapmıştır.
- Cep telefonlarından sinyal almak için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
- Ocak içerisinde canlı bulma ve ölü bulma köpekleriyle saha komple taranmıştır.
- ASELSAN bölgede seçmeli çağrı ve telsiz seri numaralarına bağlı arama çalışmaları yapmıştır.
- 2 adet Askeri helikopter ile saha 4 gün boyunca sürekli taranmış, havadan fotoğraflama yapılarak fotoğraflar üzerinden saha incelenmiştir.
- Sahada heyelan aynalarından itibaren 100 metre açıklıkta koruma bandı çekilmiştir.

Söz konusu çalışmalar heyelanlar sonrası ivedilikle yapılmış olup, arama kurtarma çalışmalarına yönelik halen devam eden;

- Heyelan bölgesine su girişinin önlenmesi,
- Sahanın stabilitesinin takibi (gözlem istasyonları),
- Sahada yer altı ve yer üstü drenaj çalışmaları, gibi faaliyetler ise EÜAŞ Genel Müdürlüğü, yüklenici firma ve konularında uzman kurum ve kuruluşlar tarafından (MTA Genel Müdürlüğü) halen devam etmektedir.

Soru 3:

Göçüğün meydana geldiği saha yakınlarında bu riski taşıyan başka kömür ya da benzeri işletmeler var mıdır? Varsa bunların sayısı kaçtır? Bu işletmelerde çalışan personel sayısı ne kadardır?

Cevap 3:

S:1954 (İR:2595) ruhsat numaralı kömür havzasında (Afşin-Elbistan Kömür Havzası) 2 adet kömür ocağı (Çöllolar Kömür Ocağı ve Kışlaköy Kömür Ocağı) vardır. Yapılan incelemelere göre göçüğün meydana geldiği saha yakınlarında bu riski taşıyan kömür ocağı bulunmamaktadır.