



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/7090
GK=169

Sayı: B.23.0.BHİ.0.01-610/ 29880
Konu: Soru Önergesi (7/7090)

27/06/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21.05.2012 tarihli ve 67274 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Gaziantep Milletvekili Mehmet ŞEKER' in, Belkıs Pompaj Sulama İstasyonunda oluşan hasara ve hasar nedeniyle çiftçilerin mağduriyetine ilişkin, 7/7090 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROGLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (1 sayfa)

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞEKER'İN
7/7090 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Belkıs Pompaj Sulama İstasyonu'nun Hancağız köyü yakınlarındaki bölümünde meydana gelen göçüğün nedeni nedir? Yani yapılmış bu kanallarda göçük olması normal midir?*

SORU 2. *Göçükle birlikte sular altında kalan alan ne kadardır?*

SORU 3. *Sulama kanalında meydana gelen göçükle birlikte ektiği ürünü sular altında kalan çiftçinin zararı ne kadardır?*

SORU 4. *Bölge çiftçisinin mağduriyeti nasıl karşılanacaktır?*

SORU 5. *Bu bölgede tarımsal sulama hangi yolla yapılacaktır?*

CEVAP 1-5. Hancağız Sulaması ana kanalına BS (Belkıs Sulaması) ana kanalından takviye yapılması için suyla doldurulması esnasında BS ana kanalının dolguda geçtiği kesimde (14+297 km'deki alt sel geçidi) meydana gelen kısmî oturma neticesinde kanal kaplama betonu kırılmış, kanalda sızdırmazlık sağlayan malzeme (*bentofiks*) yırtılmış ve kanalın içindeki su, kanal tabanına yakın bölgeden menfez içerisine boşalmaya başlamıştır. Kanalda herhangi bir göçük meydana gelmemiş, sadece birkaç anoda kırılma olmuştur.

BS (Belkıs Sulaması) ana kanalında birkaç anoda meydana gelen kırılma sebebiyle kanaldaki suyun emniyetli bir şekilde tahliyesinin sağlanması maksadıyla mevcut tahliye prizine ilâve olarak bir adet geçici tahliye prizi açılmıştır. Böylece kanalda bulunan su, emniyetli bir şekilde, can ve mal kaybına sebep olunmadan tahliye kanalları vasıtasıyla derelere ve nihayetinde Fırat Nehrine deşarj edilmiş olup, bu sayede kanalda meydana gelen kırılma probleminden dolayı hiçbir alan su altında kalmamıştır.

Hancağız Barajında 04.05.2012 tarihinde yapılan inceleme neticesinde; Hancağız Sulaması ana kanalına su verilmesi için, “cebri borunun sulamaya deşarj vana odasından (*tersten*) temiz su ile doldurulması” işleminin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu işlem, 05-07.05.2012 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilerek, 08.05.2012 tarihinde saat 11.30'da deşarj vanası açılarak, ana kanala su verilmeye başlanmıştır. Sulama faaliyetleri hâlihazırda devam etmektedir.

