



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/3705
GK=102

Sayı: B.23.0.BHİ.0.00.00-610/
Konu: Soru Önergesi (7/3705) 22075


11/05/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08.02.2012 tarihli ve 46837 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Gürkut ACAR'ın, Antalya ve İlçelerinde taşkın ve sel felaketlerinden kaynaklanan zararları azaltmada etkisi olan projelere ilişkin, 7/3705 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (5 sayfa)

**ANTALYA MİLLETVEKİLİ GÜRKUT ACAR'IN
7/3705 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Antalya ve İlçelerinde taşkın ve sel felaketlerinde zararları azaltmada etkisi olan baraj, gölet, taşkın koruma, erozyon ve rusubat kontrol tesisi olarak projesi tamamlanmış kaç tesis vardır?*

SORU 2. *Söz konusu tesislerin proje bedelleri ne kadardır? Son 10 yıllık dönemde yapımına başlanan ve inşaatı tamamlanan benzer tesisler için ne kadar ödenek kullanılmıştır? Antalya'daki sel ve taşkın felaketleri nedeniyle son 5 yılda üreticilerin yaşadığı zararın toplamı nedir?*

SORU 3. *Hazır projelerden kaç 2 yıldan daha fazla süredir yapım için beklemektedir? Bu tesislerin yapımı için ne beklenilmektedir? Üreticilerin her yıl benzer zararları yaşadığı dikkate alındığında bu tesislerin yapımı için bir adım atacak mısınız?*

SORU 4. *Kumluca'da Beşikçi ve Beykonak, Elmalı'da Özdemir Köylerinin bekleyişi ne zaman sonuçlanacaktır?*

SORU 5. *Ülke ekonomisine turizm ve tarımsal üretim yoluyla önemli katkılar sağlayan Antalya ve Antalyalı üreticiler için bir kaynak bulunamamakta mıdır? Antalyalı üreticilerin sel, taşkın kaygısı ne zaman giderilecektir?*

CEVAP 1-5. Antalya Aksu Macun Deresi Taşkın Koruma işi ile Merkez Aksu Beldesi ve 1.176 hektar tarım arazisinin Macun Deresi taşkın zararlarından korunması hedeflenmektedir. Ancak, Aksu Belediyesince yer teslimi yapılmadığı için önceki ihale tasfiye edilmiş olup, yer teslimi yapılması halinde iş tekrar ihale edilecektir.


Baraj, gölet, taşkın koruma, erozyon ve rusubat kontrol tesisi olarak projeleri bilgisi ile tesislerin proje bedelleri, ödenekleri ve üreticilerin yaşadığı zararlar ekte verilmiştir.




SORU 1 : Antalya ve İlçelerinde taşkın ve sel felaketlerinde zararları azaltmada etkisi olan baraj, gölet, taşkın koruma, erezyon ve rusubat kontrol tesisi olara, projesi tamamlanmış kaç tesis vardır ?

CEVAP 1 :

Sıra No	PROJENİN ADI
BARAJLAR (6 adet)	
1	Antalya Manavgat Oymapınar Barajı
2	Antalya Manavgat Barajı
3	Antalya Karacaören 2 Barajı
4	Antalya Finike Alakır Barajı
5	Antalya Korkuteli Baraj
6	Antalya Elmalı Çayboğazı Barajı
7	Antalya Alanya Dim Barajı
GÖLETLER (12 adet)	
1	Antalya Korkuteli Kozağacı Göleti
2	Antalya Korkuteli Dikenli Göleti
3	Antalya Döşemealtı Ekşili Göletİ
4	Antalya Elmalı Baranda Göleti
5	Antalya Akseki Cevizli Göleti
6	Antalya Korkuteli Yelten Göleti
7	Antalya Döşemealtı Hatıpler Gölet
8	Antalya Konyaaltı Doyran Göleti
9	Antalya Korkuteli Yeşilyayla Göleti
10	Antalya Korkuteli Osmankalfalar Göleti
11	Antalya Korkuteli Hacıbekar Göleti
12	Antalya Manavgat Taşağıl Karabekir Göleti
TAŞKIN KORUMA VE RUSUBAT KONTROL TESİSLERİ (112 adet)	
1	Antalya Konyaaltı Boğaçay, Çitdibi
2	Antalya Merkez Düden çayı
3	Antalya Aksu Bucağı, Macun deresi
4	Antalya Aksu Kavurgacılar Sömek
5	Antalya Aksu çayı ıslahı
6	Antalya Döşemealtı Karaçay
7	Antalya Konyaaltı Arapsuyu ve kolları
8	Antalya Aksu Hacıveliler-Hatıpler-Köseler
9	Antalya Döşemealtı Yağca köyü
10	Antalya Döşemealtı Yeniköy-Kızıllı
11	Antalya Muratpaşa Yüksekalan mahallesi
12	Antalya Döşemealtı Bademağacı,Çürükin-Ortaoluk deresi
13	Antalya Döşemealtı Çakırlar Hisar Çandır
14	Antalya Döşemealtı Dağ Bucağı
15	Antalya Muratpaşa Memurevleri mahallesi
16	Antalya Aksu-Kemerağzı-Kundu
17	Antalya Konyaaltı Geyikbayır



Sıra No	PROJENİN ADI
18	Antalya Muratpaşa Zeytinköy
19	Antalya Konyaaltı Yediarıklar
20	Antalya Konyaaltı Boğaçay Çandır Karaman ve Doyran Dereleri
21	Antalya Aksu Küçük Aksu çayı
22	Antalya Akseki Gembos ovası
23	Antalya Akseki Cevizli-Değirmenli
24	Antalya Akseki Taşlılar
25	Antalya Akseki Kuyucak kasabası
26	Antalya Alanya ilçe merkez Sak deresi
27	Antalya Alanya Sedre çayı
28	Antalya Alanya Oba çayı
29	Antalya Alanya Yeşilöz
30	Antalya Alanya Kargı Çayı
31	Antalya İbradı Aydınkent ilçesi
32	Antalya Elmalı Karagöl, Avlan
33	Antalya Elmalı Bozhöyük arazileri
34	Antalya Elmalı Öküzgözü deresi
35	Antalya Elmalı Göğü deresi
36	Antalya Elmalı Akçay bucağı
37	Antalya Elmalı Günoğdu,Karyağdı mah. Dere.
38	Antalya Elmalı Kuz ve Yuva dereleri
39	Antalya Elmalı Gölova
40	Antalya Elmalı Eskihişar
41	Antalya Elmalı Çukurelma
42	Antalya Elmalı Yalnızdam
43	Antalya Elmalı Çayboğazı Barajı Y.Havza Islahı
44	Antalya Finike Delice köyü
45	Antalya Finike Başgöz
46	Antalya Finike Alakır
47	Antalya Finike Damlalık deresi
48	Antalya Gazipaşa Musa çayı
49	Antalya Gazipaşa Bıçkıcı Çayı
50	Antalya Gazipaşa Delice 1 çayı
51	Antalya Gazipaşa Korubaşı Çayı
52	Antalya Gazipaşa Hasdere Çayı
53	Antalya Kaş Sarılar köyü
54	Antalya Kaş Bezirgan deresi
55	Antalya Kaş Uğrar köyü
56	Antalya Kaş Sarıbelen-Hacıoğlu
57	Antalya Kaş Eşen çayı
58	Antalya Kaş Çukurbağ köyü
59	Antalya Kaş Palamut köyü
60	Antalya Kaş Küçükçağıl-Çerçiler
61	Antalya Kaş Gavur Çayı
62	Antalya Kaş Kıbrıs çayı
63	Antalya Kaş Bağ (Dirgenler) deresi
64	Antalya Kaş Boğluca Çayı
65	Antalya Kaş Karaçay
66	Antalya Kaş Durbasan Çayı
67	Antalya Kaş Dikilitaş deresi



Sıra No	PROJENİN ADI
68	Antalya Kaş Felen Çayı
69	Antalya Demre ilçe merkezi yandereleri
70	Antalya Demre Demre çayı
71	Antalya Demre Karaböğren deresi (Çevreli Köyü)
72	Antalya Demre Yavu deresi (Çevreli Köyü)
73	Antalya Kemer İlçe Karapınar deresi
74	Antalya Kemer Tekirova köyü
75	Antalya Kemer Beycik köyü
76	Antalya Kemer Çamyuva Ağva deresi
77	Antalya Kemer Çamyuva Sarıören
78	Antalya Korkuteli Çomaklı köyü
79	Antalya Korkuteli Kızılaliler
80	Antalya Korkuteli Köseler-Özdere
81	Antalya Korkuteli Kızılcadağ,Kızılaliler
82	Antalya Korkuteli Bozova,Belen köyleri
83	Antalya Korkuteli Küçükköy yaylası
84	Antalya Korkuteli Yeşilyayla kasabası
85	Antalya Korkuteli Yandereleri ıslahı
86	Antalya Korkuteli Kargın köyü
87	Antalya Korkuteli Akyar-Kozağacı deresi
88	Antalya Korkuteli Çomaklı-Dereköy yaylası
89	Antalya Korkuteli Martin-tersip bendi
90	Antalya Korkuteli Derivasyon kanalı
91	Antalya Korkuteli Sülekler
92	Antalya Korkuteli İlçe merkezi
93	Antalya Kumluca Çavuşköy (Adrasan)
94	Antalya Kumluca Yenice köy
95	Antalya Kumluca Beşikçi-Beykonak
96	Antalya Kumluca Gavur deresi
97	Antalya Kumluca Salur köyü
98	Antalya Kumluca Baysi
99	Antalya Kumluca Gagaz deresi
100	Antalya Kumluca Sarıcasu
101	Antalya Kumluca Akmaz Çayı
102	Antalya Kumluca Yapraklı Çayı
103	Antalya Manavgat Homa (Arapköy)
104	Antalya Manavgat Hacıobası köyü
105	Antalya Manavgat Ilıca
106	Antalya Manavgat Kömürcüler deresi
107	Antalya Manavgat Alara çayı
108	Antalya Serik Gebiz bucağı
109	Antalya Serik Kökez deresi
110	Antalya Serik Büyük Belkıs - Büklüce
111	Antalya Serik Tekke (Karahayıt-Goducak)
112	Antalya Serik Çalış Deresi



SORU 2 : Söz konusu tesislerin proje bedelleri ne kadardır ? Son 10 Yıllık dönemde yapımına başlanan ve inşaatı tamamlanan benzer tesisler için ne kadar ödenek kullanılmıştır ? Antalyadaki sel ve taşkın felaketleri nedeniyle son 5 yılda üreticilerin yaşadığı zararın toplamı nedir ?

CEVAP 2 :

	İŞİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	BİTİŞ YILI İTİBARIYLA TOPLAM MALİYET (TL)
	A - BÜYÜK SU İŞLERİ			
	BARAJLAR (1 ADET)			
1	- Alanya 2. Merhale Projesi Dim Brağı	1996	2009	239.687.554
	A - KÜÇÜK SU İŞLERİ			
	GÖLETLER(7 ADET)			
1	- Antalya-Merkez Hatipler Göleti Sulaması	1994	2003	1.377.874
2	- Antalya Merkez Doyran Göleti	1998	2006	2.746.584
4	- Antalya Korkuteli Osmankalfalar Göleti	2003	2009	7.602.575
5	- Antalya Korkuteli Çomaklı Hacıbekar Göleti	2003	2006	4.256.977
3	- Antalya Korkuteli Yeşilyayla Göleti	2004	2006	1.692.945
6	- Antalya Kumluca Toptaş Göleti ve Sulaması	2008	2011	3.987.068
7	- Antalya Manavgat Taşagıl Karabekir Göleti ve Sulaması	2009	2010	4.222.564
	TAŞKIN KORUMA(21 ADET)			
1	- Antalya-Alanya İlçesi Merkez Sak, Gümüşdere ve Obaçayı Dereleri Islahı	2003	2007	4.107.542
2	- Antalya-Korkuteli İlçe Merkezi	2003	2010	1.799.460
3	- Antalya Gazipaşa Dereleri Islahı	2002	2003	43.448
4	- Antalya-Merkez Şehiriçi Yediarıklar Taşkın Koruma	2003	2004	927.062
5	- Antalya-Merkez Boğaçay, Çandır ve Karaman Dereleri	2003	2006	3.370.610
6	- Antalya-Kemer İlçesi Ağva Deresi	2004	2009	1.378.912
7	- Finike Alakır Deresi Islahı	2004	2005	336.695
8	- Antalya-Kumluca İlçesi Baysi Deresi Sanat Yapıları	2005	2006	516.972
9	- Antalya Demre Çayı Islahı	2006	2008	245.991
10	- Antalya Turizm Dereleri Islahı + Kopak Acısı Ilıca Nifrit Dereleri Taşkın Koruma	2006	2008	66.900
11	- Antalya-Ant.Kaş İlçe Merkezi Küçükağıt Deresi	2007	2008	303.225
12	- Antalya Kaş Karadağ Köyü Boğluca Deresi Taşkın Koruma	2007	2007	183.510
13	- Antalya-Kumluca İlçesi Gavur ve Akmaz Dereleri Taşkın	2008	2009	2.858.722
14	- Antalya Alanya Merkez Obaçayı Taşkın Koruma İkmalı	2010	2010	318.116
15	- Aksu Çayı Islahı 1. Kısım	2010	2011	3.459.356
16	- Antalya Kaş Karadağ Köyü ve Arazileri	2010	2011	1.198.305
17	- Antalya Kaş Uğrar Köyü Gavur Felenk Dereleri Taşkın Koruma	2011	2011	1.490.704
18	- Antalya Alanya Türkler Kasabası Kargı Çayı Taşkın	2011	2011	1.491.000
19	- Antalya Alanya Yeşilköy Belediyesi Taşoluk Deresi	2011	2011	349.773
20	- Antalya Alanya Kargıcak Kasabası Gökbüvet ve Güz	2011	2011	1.804.993
21	- Antalya Kumluca Gavur Deresi 2. Kısım	2011	2011	4.539.623
	TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ(4 ADET)			
1	- Antalya-Çaybögazı Barajı Ağaçlandırma ve Rusubat Kontrolü 2 Kısım	2004	2006	813.569
2	- Antalya Elmalı Eshkihisar Yılmazlı Köyleri Taşkın Rusubat Kontrolü	2010	2010	176.813
3	- Antalya Serik Gebiz Kapız Deresi Taşkın ve Rusubat Kontrolü	2010	2011	425.264
4	- Antalya Finik İlçe Merkezi Damlalık Deresi	2011	2011	69.255
	TOPLAM			297.849.963

Antalya ilimizde sel ve taşkınlardan dolayı üreticilerin uğradığı maddi zararlar Antalya Tarım İl Müdürlüğü tarafından belirlenmekte olup DSİ 13. Bölge Müdürlüğünün zarar tesbit çalışması bulunmamaktadır.

