

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yazılı olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. 02/05/2013



Necati ÖZENSOY
Bursa Milletvekili

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beton numune analizlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ildeki pek çok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde görevli 2 öğretim üyesi ile bazı yapı denetim firmalarının yetkilileri, beton numune analizlerini yapan laboratuvarların yetkilileri ve bir hazır beton firmasının sahibi ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Bursa ili Gemlik ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen Gemlik Belediyesi hizmet binasının yıkıma gerekçe edilen raporunda da Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinin imzaları vardır.

Buna göre:

- 1) 06.03.2013 tarihli 7/19416 esas numaralı süresi içerisinde cevaplandırmadığınız soru önergemde de sormuştum. B-225 kalitesinde hazır betonun ve radyal temelin kullanılmasına rağmen Gemlik Belediyesi hizmet binasının yıkım raporu içerisinde eski usul beton kullanıldığının yer alması bu raporu ne kadar tarafsız kılmaktadır?
- 2) Gemlik Belediyesi hizmet binasının yıkım işlerine ilişkin hazırlanan raporda da usulsüzlük var mıdır? Bununla ilgili bir inceleme yaptınız mı?
- 3) Gemlik Belediyesi hizmet binasının raporunda da usulsüzlük yapıldığı tespit edilirse Gemlik halkının mağduriyetlerini gidermek için Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır? Yapılmakta ise bu çalışmalar nelerdir?