

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

23-Ekim 2012

Sayı : B.09.0.SGB.0.11-610/ 6414
Konu : Çanakkale Milletvekili
Ali SARIBAŞ'ın
Yazılı Soru Önergesi

.../.../2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 02.10.2012 tarihli ve A.01.0.KKB.0.10-86735 sayılı yazınız.

Çanakkale Milletvekili Ali SARIBAŞ'ın, Bakanlığımıza yönelttiği TBMM 7/9962 Esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Erdoğan BAĞRAKTAR
Bakan

EK :

-Cevap Yazısı (2 Sayfa)

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ
SAYIN ALİ SARIBAŞ'IN
TBMM 7/9962
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLAR

SORULAR :

Çevrecilerimizin direnişlerine karşın, tüm hızı ile faaliyetlerini sürdüren Çan Termik Santralinde, son günlerde yaşanan çevre ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden gelişmelere ilişkin;

1-Çan'da yaşayan vatandaşların sabahları kalktıklarında arabalarının üzerinde toz kitlesinin görüldüğü, akciğer rahatsızlığı olanların ise nefes almakta zorlandıkları görülürken, son günlerde bu şikayetlerin yoğunluk kazandığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Canlı vatandaşlarımızın şikayetleri araştırılmış mıdır? Araştırma sonucu nedir?

2-Çan Termik Santralden yayıldığı, vatandaşlarımızı ve çevremizi kirlettiği iddia edilen zararlı maddelerin tespiti için ölçüm cihazları var mıdır? Ölçümleme cihazları var ise ölçüm sonuçları nedir? Zararlı maddeleri tespit eden ölçümleme cihazları yok ise yerleştirmeyi düşünüyor musunuz?

3-Çan Termik Santralin Kül atık barajlarının çatladığı ve asit sularının dereye akarak Kocabaş Çayı'nda yaşayan canlıların yaşamlarını tehdit ettiği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur?

4-TMMOB'a bağlı Meslek Odaları'nın Çanakkale Çan Termik Santralinde yaptıkları incelemeler sonucunda, Termik Santralde meydana gelen gelişmelerin, Kütahya'da yaşanan çevre felaketinden daha vahim bir tablonun yaşanmasından endişe duyduklarının ifade edildiği iddia edilmektedir. Meslek Odalarının iddiaları doğru mudur? İddia ettikleri vahim tablo nedir?

5-Yukarıda sıralamış olduğum iddialar doğru ise bu iddialara karşı hangi önlemler alınmıştır? Alınan önlemler nelerdir?

6-Önümüzde Kütahya örneği var iken, huzuru kaçırان bu olumsuz gelişmeler karşısında halkımızı rahatlatacak bir girişiminiz olacak mıdır? Bu bağlamda Biga'da kurulması planlanan çevremizi tehdit eden 2 adet termik santral projesi köylülerimizin talepleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek yapımı durdurulacak mıdır?

CEVAPLAR:

1-E.Ü.A.Ş. 18 Mart Çan Termik Santrali adı altında faaliyet gösteren katı yakıtlı enerji üretim tesisi yakıt olarak kömür kullanmakta,kömür hemen tesisin yanında bulunan E.L.İ. Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait açık kömür ocağından temin edilmektedir.

Tesis akışkan yataklı termik santral olması nedeniyle yakma esnasında kükürtdioksitin tutulması amacıyla belli oranlarda kömürle kireçtaşı karıştırılarak yakma işlemi gerçekleştirilmektedir. Kireçtaşı temini sağlayan firmayla sözleşmenin sona ermesi ve yeni tedarikçinin tespitine yönelik ihale sürecinin tamamlanamaması nedeniyle; 28.08.2012 tarihinden itibaren tesis faaliyette değildir. Bu nedenle 28.10.2012 tarihinden itibaren herhangi bir emisyon, baca kirliliği ve toz kirliliğinin gerçekleşmesi mümkün değildir.

2-E.Ü.A.Ş. 18 Mart Çan Termik Santrali faaliyeti itibarıyla Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler içinde yer aldığı için kurulduğu andan itibaren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği sürekli Baca Gazı Emisyon Ölçüm Sistemi kurulmuş bir tesistir. Sürekli emisyon ölçüm sistemleriyle her iki bacadan çıkan emisyonlar anlık olarak takip edilmektedir.

Ayrıca tesisten çıkan küller tamamen kapalı taşıyıcılarla tesise takriben 1,5 km mesafedeki kül deponi(sanayi atık deposu) alanına taşınmakta ve suyla karıştırıldıktan sonra nemli bir şekilde depolama yapılmaktadır. Kül deponi sahası etrafında Tübitak tarafından yapılan çöken toz ölçüm sonuçları yönetmelik sınır değerlerini sağlamaktadır.

Tesiste kullanılan ölçüm cihazları, marka ve ölçüm parametreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her bir bacada ayrı ayrı monte edilen ölçüm cihazlarından alınan veriler PC'deki paket programlardan sürekli olarak takip edilmektedir.

PARA-METR	MARKA	MODEL	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÖLÇÜM METODU
SO ₂	Fisher Rosemount	NGA 2000 MLT 4M model multicomponent	0-2500 mg/Nm ³	NDIR
NO _x	Fisher Rosemount	NGA 2000 MLT 4M model multicomponent	0-2000 mg/Nm ³	NDIR
CO	Fisher Rosemount	NGA 2000 MLT 4M model multicomponent	0-1000 mg/Nm ³	NDIR
TOZ	DURAG	DR-280-10	0-300 mg/Nm ³	Çift Geçişli Işıma Yöntemi
DEBİ	Fisher Rosemount	Model 3051		Fark basınç ölçümü

3- Tesise ait düzenli kül deponi sahasında çatlaklar olduğuna dair yerel basında da haberler çıkması üzerine yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir çatlağın ve sızıntının olmadığı görülmüştür. Ayrıca kül deponi sahasında bulunan 2 adet gözlem kuyusuna ait düzenli yapılan su analiz sonuçlarının da uygun olduğu tespit edilmiştir.

4,5,6- Kül deponi sahasında yapılan incelemeler esnasında tesis yetkilisi tarafından tesisin etrafının tamamının güvenlik amacıyla çevrili olduğu, herhangi bir meslek odasının inceleme için kendilerine müracaata bulunmadığı beyan edilmiştir. Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze de Meslek Odaları tarafından herhangi bir müracaatta bulunulmadığı gibi herhangi bir rapor da sunulmamıştır.

Çanakkale İli, Çan İlçesi, Çanakkale Karayolu, 8 Km. adresinde faaliyet gösteren E.Ü.A.Ş. 18 Mart Çan Termik Santrali 28.08.2012 tarihinden itibaren kireç tedarik edilememesi nedeniyle faaliyette olmadığı, bugüne kadarki faaliyeti esnasında ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce düzenli olarak takip edilmekte ve denetlenmektedir. Emisyon değerleri sürekli takip edilmekte ve emisyon sınır değerlerini aştığı durumlarda da idari yaptırım uygulanmıştır.

Bakanlığımızca faaliyette olan, kurulan veya kurulacak olan termik santrallerin çevre ile ilgili iş ve işlemlerinin takibi ve denetimi sürekli olarak yapılmaktadır.

