

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 Temmuz 2013

.../.../2013

Sayı : 30824082-610 - 2529
Konu : Çanakkale Milletvekili
Mustafa Serdar SOYDAN'ın
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 01.07.2013 tarihli ve 43452547-129.00-131041 sayılı yazı.

Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar SOYDAN'ın Bakanlığımıza yönelttiği, TBMM 7/26250 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Erdoğan BAYBAKTAR
Bakan

EK:
Cevap Yazısı (2 Sayfa)

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ
SAYIN MUSTAFA SERDAR SOYDAN'IN
TBMM 7/26250 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Çanakkale İlimize bağlı Bayramiç İlçemiz, tabii güzellikleri bakımından zengin ve tarımsal üretimin yoğun olduğu, milattan önce 3000 yıllarına dayanan seçkin bir yerleşim yerimizdir.

Bayramiç, tabii güzellikler ve mesire yerleri olarak yazın dahi buz gibi akarsuları ve sessizliğin hâkim olduğu, insanı büyüleyen güzelliği ile Kazdağı ve bunun muhtelif yerlerindeki Ayazma, Üççat, Dalaksuyu, Uzunoluk ve Çandır ile eşsiz bir doğayı bünyesinde barındıran bir ilçemizdir.

Son günlerde Bayramiç İlçemiz sınırlarındaki ilçeye içme suyu sağlayan kuyuları da besleyen Saraçdeğirmeni Çayı ve Karamenderes Nehri'nde yaşanan yoğun kirlilik bölgede yaşayan vatandaşlarımızı, köylüleri tedirgin etmektedir. Bu doğrultuda;

1- Çanakkale Bayramiç İlçemizin içme su kaynaklarının sağlandığı Saraçdeğirmeni ve Karamenderes nehirlerinde yaşanan kirliliğin nedenleri nelerdir, bu konuda neler yapıyorsunuz, kirliliğin nedenleri hakkında bir çalışma yapılmış mıdır?

2- Bayramiç İlçemiz ve bölgesinde yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın içme suyunu tehdit edecek boyutlara ulaşan kirliliğin sorumluları tespit edilmiş midir, edildi ise bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz?

3- Bayramiç İlçemizin ve çevresinin eşsiz doğa güzelliğinin, suyunun, havasının, toprağının gelecek nesillere tahrip etmeden bırakmak için ve bölgenin eşsiz doğal güzelliklerine katkı sağlamak amacıyla bölgede çevreyi, doğayı koruma, kollama anlamında kısa, orta ve uzun vadede neler yapmayı düşünüyorsunuz?

CEVAP:

Çanakkale Bayramiç İlçesinin içme su kaynaklarını sağlayan kuyulardan numune alma işlemi ve içme sularının takibi Halk Sağlığı Merkezleri tarafından yürütülmektedir.

Saraçdeğirmeni ve Karamenderes Nehirlerinde yüzeysel suların kalite belirlemesi, sınıflandırılması, kullanım maksatlarının ortaya konması çalışmaları Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde; Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Saraçdeğirmeni ve Karamenderes Nehirlerinde yaşanan kirliliğin tespiti maksadıyla İl Müdürlüğümüz teknik personeline, bölgede faaliyet gösteren ARYA Tarım Hayvancılık En. San. Tic. Ltd. Şirketine, 11.06.2013 tarihinde yapılan inceleme ve denetimler esnasında işletmeden herhangi bir atıksu deşarjının olmadığı, ancak Mart ayındaki yoğun yağış nedeniyle işletmenin hemen yanından geçen ve takriben 2 km mesafedeki Karamenderes Çayına bağlanan kuru dereye (35S469259,4409536) koordinatlarında taşmanın olduğu söz

konusu kuru dereye (35S469259,4409536) koordinatlarında inceleme tarihinden takriben 3 gün önce atık havuzuna giden borunun patlaması sonucunda sızıntı olduğu ve boruların değiştirildiği tesis yetkilisi tarafından beyan edilmiş olup; yukarıda koordinatları belirtilen kuru dereden atıksuyun aktığı noktadan 1 adet 2 litrelik plastik kapta anlık atıksu numunesi alınarak mühürlenmiş ve yetkili laboratuvara analiz için gönderilmiştir.

İl Müdürlüğümüze gönderilen numune örneğine ait 21.06.2013 tarih ve 13/06/015 sayılı analiz raporunun, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine istinaden ilgili sektör standartlarını belirleyen Tablo 5.15'e (Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler) göre yapılan değerlendirilmesi sonucunda;

-En fazla 600 Mg/L (500+100 (%20Anlık numune olduğu için)) olması gereken Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresinin 2222,08 Mg/L olduğu,

-En fazla 240 Mg/L (200+40 (%20Anlık numune olduğu için)) olması gereken Askıda Katı Madde (AKM) parametresinin 652 Mg/L olduğu,

-En fazla 24 Mg/L (20+4 (% 20 Anlık numune olduğu için)) olması gereken Amonyum Azotu parametresinin 25,511 Mg/L olduğu,

-En fazla 3,6 Mg/L (3+0,6 (%20Anlık numune olduğu için)) olması gereken Fosfat Fosforu parametresinin 9,560 Mg/L olduğu tespit edilerek, Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Çiftlik Köyü adresinde faaliyet gösteren ARYA Tarım Hayvancılık En. San. Tic. Ltd. Şirketinin standartların üstünde olan atıksularını alıcı ortama doğrudan vermek suretiyle çevre kirliliğine neden olduğu belirlenmiş ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca İl Müdürlüğümüz tarafından söz konusu işletmeye 40.636,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Çanakkale İli sınırlarında mevzuat kapsamında çevre kirliliğine neden olan işletmeler ve kişilere; kirliliğin boyutu numune alımıyla belirlendikten sonra İl Müdürlüğümüz tarafından idari işlem uygulanarak, suç duyurusunda bulunulmaktadır.

