

7/12702

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.11.610/ 54/8
Konu : İstanbul Milletvekili
Kadir Gökmen ÖĞÜT'ün
Yazılı Soru Önergesi

25.12.2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03/12/2012 tarihli ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-95947 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT'ün Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu 7/12742 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Erdogan BAYRAKTAR
Bakan

EK:

-Cevap Yazısı (2 Sayfa)

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN KADİR GÖKMEN ÖĞÜT'ÜN
TBMM 7/12742 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

İstanbul'un Şile ilçesi Ağva beldesinin en önemli turizm değerlerinden olan Göksu Deresi'nde yaşanan kirlilik son dönemde kamuoyunun da dikkatini fazlasıyla çekmektedir. Bazı işletmelerin arıtma tesislerinin çalışmaması ve evsel atıklar yüzünden dereye artan kirlilik birçok noktada yosunlaşmaya neden olmakta, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Ayrıca bölgedeki İSKİ arıtmasının da tam kapasite ile çalışmadığı iddiaları da kirliliğin artmasının nedenleri arasında gösterilmektedir. Şile Çevre Gönüllüleri Derneği yetkililerinin de konuyu ilgili bakanlıkların İstanbul İl Müdürlüğü'ne ve Şile Belediyesi'ne ilettiği ancak herhangi bir cevap alamadığı da basın organlarına yansımıştır.

SORULAR:

- 1- Şile Çevre Gönüllüleri Derneği yetkililerinin konuyla ilgili şikayet dilekçeleri bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Ulaştıysa neden herhangi bir cevap verilmemiştir?
- 2- Göksu Deresi'nin temizlenmesine yönelik ilgili bakanlık, kurum veya kuruluş tarafından başlatılmış herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır; böyle bir çalışma yoksa ne zaman başlatılması düşünülmektedir?
- 3- Bazı işletmelerin arıtma tesislerinin çalışmadığı için atıkların dereye döküldüğü ve İSKİ arıtmasının da tam kapasite ile çalışmadığı iddiaları araştırılarak gerekli denetimler yapılmış mıdır; konuyla ilgili ne yapılması planlanmaktadır?
- 4- Dereyi kirlettiği belirlenen işletmelere ne tür bir yaptırım uygulanacaktır?
- 5- İstanbul turizminin önemli merkezlerinden Ağva'daki Göksu Deresi'nin daha fazla kirlenmesini engellemek adına ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz?

CEVAPLAR:

1-Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından verilmiş herhangi bir şikayet dilekçesi bulunmamaktadır. Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından İstanbul İl Müdürlüğümüze verilen dilekçe bilgi verme amaçlı olup, cevap verilmesi istenmemiştir.

Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından İstanbul İl Müdürlüğümüze verilen yazıda ilçenin 11 plajından ve Göksu Deresinden 22.06.2012 tarihinde alınan su numunelerinin yapılan analiz sonuçlarının limit değerlerinin üzerinde olduğu, bu kirliliğin acilen önlenmesi gerektiği, Ağva atıksu arıtma tesisinin çalıştırılması ve derin deniz deşarjının yapılması gerektiği, Karakiraz-Kurna plajında ise sızdırma önleninceye kadar denize girmenin sakıncalı olduğunu belirten uyarı tabelasının asılması gerektiği konusunda yazı ile bilgi verilmiştir. Ayrıca anılan yazı ekinde bulunan 22.06.2012 tarihinde alınan su numunelerinin söz konusu dernek tarafından alınmış olduğu, numune alımı sırasında resmi bir kurum yetkilisinin bulunmadığı, analizlerin yapıldığı laboratuvarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvar olmadığı ve analiz sonucunda analiz raporunun adli vesidi olarak kullanılamayacağı belirtiltiği görülmektedir.

İstanbul İli genelinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından turistik tesis ve halk plajlarından yüzme sezonu boyunca düzenli olarak numuneler alınarak toplam koliform, fekal koliform ve fekal streptokok analizleri yapılarak Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmekte ve sonuçlar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün web sayfasında yayınlanmaktadır.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce analiz sonuçlarına göre plajların halka açılması veya kapatılması ile ilgili gerekli uyarı ve duyurular yapılmaktadır.

09.01.2006 tarihli ve 26048 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği" kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından alınan numune analiz sonuçlarının kötü çıkması halinde Bakanlığımıza ivedi olarak bilgi verilmekte olup, Bakanlığımız tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli idari işlemler uygulanmaktadır.

2,5-Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertarafının sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden; büyükşehirlerde 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kuruluşlar sorumludur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları tüm il mülki sınırı olarak belirlendiğinden İstanbul İlimiz sınırları içerisinde köyler de dahil olmak üzere bu sorumluluk İSKİ Genel Müdürlüğü'ndedir.

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan, Marmara Havzası Koruma Eylem Planı çalışmaları, "Türkiye'deki 11 Havzanın Havza Koruma Eylem Planları Hazırlanması" isimli proje kapsamında havzadaki su kalitesi, kirletici kaynaklar, korunan alanlar ve içme suyu kaynakları göz önüne alınarak 03.12.2010 tarihinde tamamlanmıştır. Marmara Havzası'nda, bir nehir havzası olmamasına bağlı olarak, çok sayıda bağımsız dere ve çay mevcuttur. Havzadaki akarsular, karşı karşıya oldukları evsel ve endüstriyel atıksu baskılarına göre birbirlerinden çok farklı su kalitesi özellikleri göstermektedir. Söz konusu Planda, sorunlar ve çözüm önerileri, önerilere ilişkin eylem planı yer almaktadır.

Eylem Planında, Bakanlığımız yetki ve sorumluluğunda olan hususlar titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca, Ağva Atıksu Arıtma Tesisleri 2010 yılından beri hizmet vermektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğümüz, yıllık olarak yapılan plan dahilinde birleşik denetimler yapmaktadır. Bunun dışında yıl içinde ortamı bazlı, havza bazlı veya ani denetimler de yapılmaya devam etmektedir.

3-Ağva beldesinin tümüne hizmet veren kanalizasyon sistemi tamamlanmış olup, doğrudan Göksu Deresine deşarj bulunmamaktadır. Beldedeki tüm atık sular toplanarak Ağva Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılmakta ve Göksu Deresinin denize mansaplanan kısmına arıtılmış olarak deşarj edilmektedir.

4- Bakanlığımızca yapılan denetimlerde, alıcı ortamlara uygunsuz atık boşaltan tesislerin tespit edilmesi halinde, Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bölgede doğrudan dereye deşarjı bulunan işletme bulunmamaktadır. Kanalizasyona bağlantısı olmayan 5 tesis bulunmakta olup, bunların atıksuları fosseptikte toplanmakta ve İSKİ Genel Müdürlüğüne ait vidanjörlerle Ağva Arıtma Tesisine gönderilmektedir. 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre üretim veya faaliyetleri sonucu çevreyi kirletenlere anılan Kanun Hükümlerinde belirlenen para cezaları uygulanmaktadır.