

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7 / 53783
68 33

08 Aralık 2014

Sayı :30824082-610 6151
Konu :İstanbul Milletvekili
Mahmut TANAL
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 28.10.2014 tarihli ve 43452547-120.00-199901 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL'ın Bakanlığımıza yönelttiği, TBMM 7/53783 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


İdris GÜLLÜCE
Bakan

EK :
-Cevap Yazısı (1 Sayfa)

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN MAHMUT TANAL
TBMM 7/53783 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR:

1) İstanbul Başakşehir’de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ’nin Özülke ve Özkar Ortak Girişimi ve Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığı Bulvar İstanbul projesinin inşaatında 8 Eylül 2014 tarihinde malzeme taşıma sırasında halatın kopması nedeni ile 6’ncı kattan düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda olan Yunus Matur’un durumuna ilişkin yapılan soruşturmada İş Güvenliği Uzmanı’nın yetkilileri olası kaza durumu hakkında önceden uyardığı iddiası doğru mudur?

2) Bu iddia doğru ise gereken önlemler neden alınmamıştır?

3) Bu inşaatı daha önce de halat kopması nedeni ile platform düştü mü? Yaralanan oldu mu? Gerekli önlemler neden alınmadı? Gerekli önlemleri almayanlar hakkında herhangi bir işlem başlatıldı mı? Başlatılmadı ise nedenleri nelerdir?

CEVAPLAR:

Konu ile ilgili kuruluş olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İstanbul Başakşehir’de, Bulvar İstanbul İş Ortaklığı ile Emlak Konut GYO’nun birlikte yürüttüğü, “Bulvar İstanbul” projesi inşaatında, 08.09.2014 tarihinde yüklenici firma işçisi Yunus Matur iş kazası geçirmiştir. Kaza sonrasında Yunus Matur’un, iş güvenliği talimatlarına uymayarak, inşaatı emniyet kemeri kullanmadığı belirlenmiştir. Kazazede işçi, 25.10.2014 tarihinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştur. 03.11.2014 tarihinde sağlık kontrolünden geçen Yunus Matur’un, sağlık durumu iyidir.

İş güvenliği uzmanının, yetkilileri olası kaza durumu hakkında önceden uyarması gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

2) Kazazede işçiye 07.07.2014 tarihinde imza karşılığında baret, eldiven, demir uçlu bot, fosforlu yelek, toz gözlüğü ve paraşüt tipi emniyet kemeri zimmetlenmiştir.

Ayrıca, “Demirci Talimatı, El Aletleri Talimatı, Yüksekte Çalışma Talimatı, Kaynak İşleri Talimatı, İskelede Çalışma Talimatı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Talimat ve Taahhüt Tutanağı, Elektrik İşleri Talimatı, Ahşap Kalıp İmalatında İş Güvenliği Talimatı, Beton Çalışmalarında İş Güvenliği Talimatları, Daire Testere Kullanma Talimatı” da verilmiştir.

Verilen tüm bu talimatların altında kazazede işçinin ve işçiye tebliğ eden iş güvenliği uzmanının imzaları mevcuttur.

İşçilere imza karşılığı malzemeler teslim edilmiş ve gerekli eğitimler verilmiştir. Bahse konu şantiyede “SÖZ-1 İş Sağlığı ve İş Güvenliği” firması gerekli denetimleri “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” hükümlerince yapmaktadır.

3) İnşaatımızda daha önce halat kopması nedeni ile platform düşmemiştir.