

7/37595

GK. 92

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30824082-610 602
Konu : İstanbul Milletvekili
A. Levent TÜZEL'in
Yazılı Soru Önergesi

.../.../2014


04 Mart 2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 27.01.2014 tarihli ve 43452547-120.07-161495 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili A. Levent TÜZEL'in Bakanlığımıza yönelttiği, TBMM 7/37595 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



İdris GÜLLÜCE
Bakan

EK :
Cevap Yazısı (2 sayfa)

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN A. LEVENT TÜZEL'İN
TBMM 7/37595 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR :

Çanakkale Biga ve çevresinde demir çelik, termik santral, liman gibi birçok işletmesi bulunan ve Bakanlığınızca ödüllendirilen İÇDAŞ şirketinin bölgeye saçtığı kirlilikle ilgili haberler basında yer almıştır.


Yöredeki balıkçılar, İÇDAŞ tesislerinden kaynaklı kirliliği çektikleri videolarla belgelemişlerdir. Ayrıca, bölgedeki köylüler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Sahil Koruma Kurumlarına yazdıkları 10'a yakın dilekçede, İÇDAŞ'ın bölgeye yaydığı kirliliğe ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını istemişlerdir. Yöre halkının tüm girişimlerine karşın ilgili kamu idarelerince her hangi bir önlem alınmadığı bildirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

- 1- İÇDAŞ tesislerinin neden olduğu kirlilikle ilgili belgelerle birlikte Çanakkale Çevre İl Müdürlüğüne yapılan başvuru hakkında idari ve cezai bir işlem yapılmış mıdır?
- 2- Çanakkale Biga, Kemer köyü Ayıt Adası mevkiinde bulunan İÇDAŞ Termik Santralinin kömür depolama ve kül depolama sahasındaki yağmur sularının bir boru ile alenen denize boşaltıldığı iddiaları araştırılmış mıdır?
- 3- Biga yarımadasındaki Kemer, Bekirli ve Değirmencik köyleri sınırları içerisinde bulunan İÇDAŞ Termik ve Çelikhane tesislerinin genelde geceleri ve sabah erken saatlerde bacalarının açık, filtresiz çalıştığı iddiaları doğru mudur?
- 4- İÇDAŞ demir çelik tesisinin liman içerisinde denize ve çevreye çok miktarda hidrolik yağı boşalttığı, bu işlemin iskele üzerindeki vinçlerden kaynaklandığı iddiaları araştırılmış mıdır?
- 5- Değirmencik demir çelik fabrikasında bulunan iki adet termik santralin denizden su alıp, tekrar sistemi soğutarak denize boşalttığı, sıcak suyun aktığı bölgelerde zaman zaman balık ölümleri gerçekleştiği iddiaları araştırılmış mıdır?
- 6- Balıkçılar tarafından 'asit' olarak nitelenen tabakanın, şirketin römorkları tarafından kirliliğin üzerinden geçilerek dağıtılmaya çalışıldığına dair görüntüler üzerine bir inceleme yapılmış mıdır?
- 7- Tüm iddialar ve yöre halkının belgelediği şikayetler karşısında halk sağlığını ve ekolojik yaşamı tehdit eden çevre kirliliğine neden olan İÇDAŞ firmasına Bakanlığınızca "Türkiye'nin En Temiz Sanayi Tesisi Ödülü" nü geri almayı düşünüyor musunuz?

CEVAPLAR:

1,2,3,4,5,6,7- Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü, Köyaltı Mevkiinde kurulu bulunan İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane Ulaşım San. A.Ş. tarafından işletilmekte olan "Çelikhane-Haddehane-Oksijen Tesisi" projesi ile ilgili olarak mülga Çevre ve Orman Bakanlığına sunulan Çevresel Durum Değerlendirme Raporu için o tarihte geçerli olan ÇED Yönetmeliği'nin Geçici 6 ncı maddesi gereğince "Çelikhane-Haddehane-Oksijen Tesisi" faaliyetini sürdürmesi hususu ile ilgili olarak 02.02.2007 tarihinde Çevresel Durum Değerlendirme Raporunda belirtilen tedbirlere uyulması kaydı ile bir sakınca olmadığı kararı verilmiştir.



Çanakkale İli, Biga İlçesi Değirmencik ve Aksaz Köyleri Mevkii'nde İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Yüksek Fırın ve Yan Tesisleri (Sinter Tesisi, Pelletleme Tesisi, Koklastırma Fırını, Pik Döküm Tesisi, Atık Gazdan Enerji Üretim Tesisi ve Oksijen Üretim Tesisi) için 11.12.2013 tarihinde Bakanlığımıza başvurulmuştur. Söz konusu proje için 09.01.2014 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı yapılmış ve İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyesi olan kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan ÇED Raporu Özel Formatı 23.01.2014 tarihinde verilmiştir. Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci devam etmektedir.

Önergede belirtilen diğer hususlar hakkında Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köy Altı Mevkii adresinde faaliyet gösteren İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A. Şirketine ait demir çelik, enerji üretim ve tersane ünitelerinden oluşan entegre tesisin çevreyi kirlettiğine ilişkin şikayet dilekçeleri üzerine söz konusu tesiste 08.01.2014 tarihinde yapılan denetimlerde;

- Denetim tarihi itibari ile tesis kıyısında ve deniz üzerinde herhangi bir kirlilik tespit edilmemiştir.
- Tesiste kullanılan soğutma sularının denize deşarj edilen soğutma suyu deşarj kanalında "Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme İstasyonu" ile anlık olarak pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, debi, sıcaklık parametrelerinin 2 deşarj noktasında ölçülerek online bakanlığa bildirildiği ve bu ölçüm raporlarının aylık olarak İl Müdürlüğüne sunulduğu,
- Son bir aylık online ölçüm sonuçlarının yönetmelikteki standartlara uygun olduğu,
- İşletmeye ait limanda bulunan dalga kıranın Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış 30.09.2004 tarih ve 7150 sayılı "İskele, rıhtım ve geri saha dolgusu" ÇED izni kapsamında yapıldığı, tespit edilmiştir.
- Kül ve kömür depolama sahalarında oluşan yağmur sularının çöktürme havuzlarında toplandığı, çevre izni (Tesisin) kapsamında denize deşarj edildiği tespit edilmiş, ayrıca 28.01.2014 tarihinde İl müdürlüğümüz teknik personelince söz konusu işletmede yapılan denetimlerde liman tesislerine ait kömür stok sahası ve hurda depolama alanlarından gelen yağmur sularının toplandığı çöktürme havuzu çıkış lokasyonunda anlık atık su numunesi alınarak analizi yaptırılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan yetkili laboratuvara gönderilmiştir. Henüz analiz sonuçları İl Müdürlüğümüze ulaşmamış olup işlemler devam etmektedir.
- 2013 yılında tesisten kaynaklanan 59.750 kg atık yağın geri kazanım tesislerine gönderilmiş olduğu ve atık yağların satışından tesise gelir sağlanması nedeniyle dökülmesinin söz konusu olmadığı tesis yetkilisi tarafından beyan edilmiştir.
- Tesiste 2 adet termik santral bacası, 2. Çelikhane ile 3. Çelikhane bacasından Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ile baca gazı emisyonlarının ölçüldüğü ve takip edildiği,
- Bu bacalara ait son bir aylık emisyon ölçüm değerlerinin standartlara uygun olduğu,
- Tesiste toz emisyonuna neden olacak hurda ve kömür stok sahalarının etrafının metal toz perdeleri ile çevrili olduğu,
- Tesisin ocak altı cürufklarının her yarım saatte bir su dolu havza boşaltılarak soğutulması esnasında yoğun bir su buharı çıkışının meydana geldiği,
- Tesislerde (Çelikhane) filtre ünitelerinde torbalı filtrelerin kullanıldığı ve arızalar esnasında anlık müdahaleler ile sorunun giderildiği tespit edilmiştir.
- Herhangi bir çevre kirliliği tespitinde bulunulmadığı için İl Müdürlüğümüzce idari para cezası uygulanmamıştır.