

7/45512
GK.177

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30824082/610/ 5622
Konu : Van Milletvekili
Nazmi GÜR'ün
Yazılı Soru Önergesi

.../.../2014
12 Kasım 2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 20.06.2014 tarihli ve 43452547-12000-183587 sayılı yazınız.

Van Milletvekili Nazmi GÜR'ün; Bakanlığımıza yöneltilmiş olduğu TBMM 7/45512 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


İdris GÜLLÜCE
Bakan

EK:
Cevap Yazısı (2 Sayfa)

VAN MİLLETVEKİLİ
SAYIN NAZMI GÜR'ÜN
TBMM 7/45512 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

2011 yılında Van ilinde yaşanan iki büyük depremten sonra Edremit ilçesinde depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan 9. etap konutlarının zemininden fay hattı geçmesi nedeniyle yeri değiştirilmişti. 9. etabın yapılması planlanan yerde fay hattının geçtiğini tespit eden Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü fay hattının geçtiği alana hizmet binası yapacaktır.

Bu Bağlamda;

1-Van'ın Edremit ilçesinde bulunan TOKİ konutlarında fay hattı geçtiği doğru mudur? Edremit ilçesinde kaç fay hattı tespit edilmiştir?

2-Edremit TOKİ konutlarının bulunduğu bölgenin zemin etüdü yapılmış mıdır? Yapıldıysa elde edilen sonuç nedir?

3-Van'ın Edremit ilçesinde geçen fay hattı üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Hizmet Binasının yapılıyor olmasının sebebi nedir?

4-Edremit ilçesinde geçen fay hattı 9. etap inşaatına başladıktan sonra mı tespit edilmiştir?

5-Edremit ilçesinde tespit edilmiş fay hatları üzerinde bulunan bina ve yapımı devam eden yapı sayısı kaçtır?

CEVAPLAR:

1-Van İli Edremit İlçesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait konutlarının da yer aldığı bölgeden yüzey kırığı oluşturan fay geçmektedir. Ancak;

Bakanlığımız tarafından ihale edilerek 08.08.2012 tarihinde onaylanan "İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu" eki yerleşime uygunluk haritasında bu fayın her iki tarafında 50' şer metre güvenlik zonu (tampon bölge) bırakılarak "Uygun Olmayan Alan" olarak tanımlanmıştır.

Uygun olmayan alanlarda iskân amaçlı yapılaşmaya müsaade edilmemektedir.

Bakanlığımızca yaptırılan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler sırasında, faya bağlı güvenlik zonu içerisinde TOKİ Başkanlığına ait bina olmadığı görülmüştür.

Van ili, Edremit ilçesinde deprem konutlarının bulunduğu alana ait imar planı ve imar planına esas etüt raporları Bakanlığımız tarafından hazırlanmış ve onaylanmış, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Afet Konutu Uygulamaları onaylı planlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

2-Van ili, Edremit ilçesinde bulunan Afet Konutlarının yapım aşamasından önce blok bazlı Zemin Etüt Raporu hazırlanmıştır. Zemin Etüt Raporu doğrultusunda bölgenin traverten



türü kaya birimlerden oluştuğu belirtilmiş ve taşıma gücü problemi yaşanmayacağı değerlendirilmiştir.

3-Söz konusu alana dair hazırlanan imar planları jeolojik-jeoteknik etüt raporları esas alınarak Bakanlığımızca onaylanmıştır. Etüt raporuna göre yerleşime uygun olmayan alanlar yerleşime açılmamıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının yapılacağı alan için de bu tür bir uygunsuzluk bulunmamaktadır.

4-Van ili, Edremit ilçesi 9. Etap Afet Konutlarının yapıldığı alanda herhangi bir fay hattı bulunmamaktadır.

5-Van ili, Edremit ilçesinde fay hatları üzerinde bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmış konut bulunmamaktadır.

