



03 Ekim 2017

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-26489
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-13224)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.05.2017 tarihli ve 43452547-120.07-97674 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Zülfikar İnönü TÜMER'in tarafıma tevcih ettiği 7/13224 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-13224 Esas Numaralı Önerge Cevabı (2 sayfa)



Soru 1:

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Enerjisa tarafından işletilen Tufanbeyli Termik Santrali, bölge halkına çeşitli sıkıntılar yaşatmaktadır. Termik santralde yakılan kömür küllerinin taşınması esnasında başta vatandaşların sağlığı olmak üzere tarım toprakları ve tabiat varlıkları da olumsuz etkilenmektedir.

Yaklaşık 2 km boyunca kamyonlarla taşınan kömür külleri ilçeye bağlı Kayarcık, Yamanlı ve Yeşilova köylerindeki doğal yaşama büyük zarar vermektedir.

Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

- Adı geçen santralden kül uzaklaştırma/taşıma işlemlerinin bu işle ilgili düzenlemelere uygun olup olmadığı hakkında en son ne zaman denetleme yapılmıştır? Denetim yapıldıysa bulgular nelerdir?

Cevap 1:

Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 26/04/2017 tarihinde Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. tarafından işletilen Termik Santralde yapılan incelemede;

Termik Santralin, faaliyeti sonucu çıkan uçucu kül, yatak külü ve alçı taşının silolarda karıştırıldığı, silo çıkış noktasında malzemenin nemlendirildiği ve kül bantları yardımı ile santral sınırları içerisinde bulunan kül transfer noktasına taşındığı, taşımayı gerçekleştiren kül bantlarının üzerinin kapalı olduğu,

Kül transfer noktasında ara depolama işleminin yapıldığı ve burada bekleyen uçucu kül, yatak külü ve alçı taşı karışımının arazöz ile sulanarak nemlendirildiği, malzemenin buradan ekskavatör yardımı ile kamyonlarla taşınarak "LOT-2" sahasında geçici olarak depolandığı, LOT-2 sahasında her 5 m. yüksekliğe kadar uçucu kül, yatak külü ve alçı taşı karışımının döküldüğü, üzerine yaklaşık 50 cm. yüksekliğe kadar pasa döküldüğü,

Uçucu kül, yatak külü ve alçı taşı karışımının depolanacağı "LOT-1 ve LOT-2" sahaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) "Uygulama Projesinin" sunulduğu ve bu projenin ÇŞB tarafından "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği ve uygun bulunduğu,

Tesis içi ulaşım yollarının arazözler ile sulandığı,

Uçucu kül, yatak külü ve alçı taşı karışımının "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" EK-2 Atıkların Düzenli Depolanabilmesi için Kabul Kriterleri Parametreleri doğrultusunda analizinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine yaptırıldığı ve bununla ilgili olarak hazırlanan raporda uçucu kül, yatak külü ve alçı taşı karışımının II. Sınıf Depolama Tesisi limit değerlerine uygun olduğu tespit edilerek tutanak tutulmuştur.

Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.-Tufanbeyli Şubesine; uçucu kül, yatak külü ve alçı taşı karışımının depolanacağı "LOT-1 ve LOT-2" sahalarında ve kül transfer noktasında (sökme işlemine başlanıncaya kadar), yörenin hava şartları ve bitki örtüsü göz önünde bulundurularak Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin "İşletmeler İçin Hava Emisyonu Esas ve Sınır Değerleri" başlıklı Ek-1'inde yer alan tedbirlerden uygun olanının seçilerek sahada uygulanması gerektiği bildirilmiştir.



Soru 2:

Prosedüre uygun davranmayan işletmelere ne gibi cezai işlem uygulanmaktadır? Tufanbeyli Termik Santraline çevreye verdiği zarar dolayısıyla herhangi bir cezai işlem uygulanmış mıdır?

Cevap 2:

Prosedüre uygun davranmayan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırım kararları uygulanmaktadır.

Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 09.10.2014 ve 12.10.2016 tarihlerinde geçmişte yapılan denetimler sonucu Tufanbeyli Termik Santraline idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu tesis 2872 sayılı Çevre Kanununa göre düzenli olarak denetlenmektedir..

Soru 3:

Kömür küllerinin insan sağlığına, çevreye ve doğal yaşama zarar vermesi nedeniyle açılmış tazminat davaları var mıdır? Varsa dava sayısı ve sonuçları nelerdir?

Cevap 3:

Tufanbeyli Termik Santraline ilişkin olarak açılan bir adet dava bulunmakta olup, dava süreci devam etmektedir.

Sorular 4, 5, 6, 7:

- Türkiye'deki diğer termik santrallerde kömür küllerinin taşınması işlemi ne şekilde gerçekleştirilmektedir?
- Hangi aralıklarla taşınma işleminin yapılması gerekmektedir?
- Bakanlığınızın Tufanbeyli'nin yanı sıra Türkiye'deki diğer termik santrallerde aldığı önlemler var mıdır? Varsa nelerdir?
- Termik santrallerdeki kömür küllerinin depolanma yöntemi ne şekilde gerçekleştirilmektedir?

Cevaplar 4, 5, 6, 7:

Termik santrallerde santral külü, boru bantlı konveyör, namlendirilmiş şekilde bantlı konveyör ve sulu sistem ile taşınmaktadır.

Termik santraller arıza halleri hariç sürekli olarak çalıştırıldığından kül taşıma işlemi sürekli yapılmaktadır.

Atık niteliğindeki kül ve alçı taşı, sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda inşa edilerek lisanslandırılmış düzenli atık depolama alanlarında bertaraf edilmektedir.

Ayrıca kömür çıkartılan havzanın tabanına kül serilip üzeri diğer yerlerden getirilen toprak ile kapatılarak tarıma açılmaktadır.