



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih : 25 Temmuz 2018
Sayı : 110

10/28

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Ülkemizde yangın merdivenlerinin yangınlarda açığa çıkan durum ile amacına uygun kullanılmadığı görülmektedir. Bu bağlamda araştırma ile önceden olası olumsuzluklara önlem almak olasıdır. Bu nedenle konunun çok yönlü ele alınması için, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105' inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

Saygılarımla. 16.07.2018

S. F. A.
Seray Fehide

Ömer Fethi GÜRER
Niğde Milletvekili

Karim Arslan
Denizli

Kemal ZEBEK
Samsun

Serkan Topal
Hatay Mv.

Alihan Barış
Adana Mv.

Alihan Barış
Adana Mv.

Müreyyer ZEBKIN

Onhan Singer
Adana

Alihan Barış
Adana

ADANA


Turan Süleyman
Mv.

Baha Ünlü
Osmaniye Mv.
M. Münir



..... Sayılı Meclis Araştırma Önergesinin İmza Çizelgesi

Adı Soyadı	Seçim Bölgesi	İmza
Ali Mahir Başerir	Mersin	
Emine Gülizar	İstanbul	
Özlem Ayar	Aydın	
Bayram Yılmaz	Gümüşhane	
İsmail Kaplan	Cemalpaşa	
Burhanettin Bulut	Adana	
Aysun BAKOĞLU	Bartın	
Özge Ayar	Çarşamba	
Mehmet Gülmez	HAZAN	
Burak Erbay	Muşla	
Ali Kesen	YORGAT	
Tüksel Mansur Kılıç	İstanbul	
Fahriye Arı	Muşla	
Suat ÖZCAN	Muşla	
Abdullah Zülal	Adana	



GEREKÇE:

Öngörülemeyen yangınlar can almaktadır. Doğal olarak yangın merdivenleri bu bağlamda sıkça gündeme gelmektedir. Ülkemizde genelde kullanılan dairesel tip yangın merdivenleri yangında sorun yaratmaktadır. Demir parmaklıkları, kilitlenebilen kapıları nedeniyle ölümlere neden olmaktadır. Yangın merdiveni standartları geliştirilmeli ve kontrolleri sıklaştırılmalıdır. Dairesel tip yangın merdivenlerinin en altta kapatılabilen, kilitlenebilen kapıları ile merdiven boyunca kaçışa imkân vermeyen demir parmaklıkları sorundur. Yangın çıktığında kilitli kapı ve demir parmaklıklar nedeniyle kaçıp kurtulmak mümkün değil.

Yürürlükte olan yangın merdiveni standartları, merdivenlerin eni boyu, yanmaz malzemeden yapılmasını öngörürken, güvenlik açısından nasıl kaçılabilceği konusunda yeterli olup olmadığı incelenmelidir. Yangın merdivenlerinin çoğunluğu kilitli, birçoğunun önü ya otopark olmuş ya da yangın merdiveni ile zemin arasında üç dört metre fark var. Bazı yangın merdivenleri depo olarak kullanılmakta ya da kapısı hırsızlar için asma kilitleri sökmelerinden bıkılarak kaynak yapılmış durumdadır. Bu tür yangın merdivenleri ile yangında can kaybını önleyeceğiz derken can kaybı olmaktadır.

Bu durumun önlemesi için bütün AB ülkeleri ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, etrafında demir parmaklıkları ve kilitlenebilir kapısı olmayan Z tipi' yangın merdivenlerine geçilmelidir. Özellikle hastane, okul, dersane ve kamu kurumlarındaki yangın merdivenlerinin ilgili kuruluşlar ve belediyeler tarafından daha sık kontrol edilmesi, kaçış anında güvenlik standartlarına uygun olmayan ve kilitli kapılara yönelik cezai tedbirlerin artırılmalıdır.

Genel durum çok yönlü incelenip bu bağlamda araştırma değerlendirme için meclis araştırması açılmalıdır

