



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 289075
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

06 Aralık 2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları, Bakanlığımıza geliş tarih-sayıları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:

-Liste (6 Adet- 6 Sayfa)

-Cevap Yazıları (41 Adet, 77 Sayfa)

7/14644 GK:11	7/3880 GK:19	7/8337 GK:101
7/14872 GK:11	7/11850 GK:142	7/19668 GK:29
7/14874 GK:11	7/7536 GK:84	7/19669 GK:29
7/14876 GK:11	7/15232 GK:11	7/19670 GK:29
7/19846 GK:31	7/15236 GK:11	7/20762 GK:37
7/21061 GK:43	7/18431 GK:14	7/20763 GK:37
7/21342 GK:47	7/18969 GK:21	7/21339 GK:47
7/1406 GK:11	7/18972 GK:21	7/19781 GK:29
7/10892 GK:127	7/19657 GK:29	7/20040 GK:31
7/20439 GK:36	7/19658 GK:29	7/19529 GK:28
7/11510 GK:135	7/20761 GK:37	7/19448 GK:25
7/20443 GK:36	7/21204 GK:46	7/19530 GK:28
7/11511 GK:135		7/19532 GK:28
7/20442 GK:36		7/20765 GK:37
7/12729 GK:145		
7/12730 GK:145		
7/1398 GK:11		

**TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ENEZ KAPLAN'IN
TBMM 7/15236 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen ve Çorlu Deresi ile birleşen Kavak Deresi son günlerde renk değiştirip, kirli akması çevrede yaşayan vatandaşlarımızı endişeye sevk etmiştir.

Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından da içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı Zabıta Müdürlüğü tarafından tutanak tutularak belirlenmiştir.

Bu bağlamda;

- 1) Kavak Deresi'nde daha önceden de böyle değişimler ve şikayetler olmuş mudur? Olmuş ise önlem alınmış mıdır?
- 2) Bu kirliliğin kaynağı nedir?
- 3) Söz konusu Dere'nin kirliliği çevreye ne gibi zararlar vermiştir? Bu zararları nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?
- 4) Kavak Deresi'nin şimdiki durumu ile ilgili ne gibi çalışmalarınız vardır?
- 5) Kavak Deresi'nin etrafında sanayi işletmeleri var mıdır? Var ise bu işletmeler atıklarını nereye, nasıl dökmektedir?

CEVAPLAR

1,3) 29.05.2019 tarihinde Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze Kavak deresinin renk değişimi şikâyetleri ulaşmıştır. Söz konusu bölgede gerekli inceleme yapılmış olup, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait atıksu arıtma tesisi terfi istasyonunda yaşanan arıza nedeniyle terfi istasyonundan dereye atıksu verildiği tespit edilmiştir. Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvar eşliğinde söz konusu atıksudan analiz yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Numunelerin analiz sonucuna göre Kavak Deresine deşarj edilen atıksuların Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19'da belirtilen deşarj standartlarından "Kimyasal Oksijen İhtiyacı", "Yağ ve Gres", "Toplam Fosfor" ve "Toplam Kjeldahl Azotu" parametrelerinin sınır değerleri aştığı tespit edilmiştir. Bu sebeple Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 72.197 (YetmişikiBinYüzDoksanYedi) TL idari para cezası verilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması ve atıksuların Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen standartlara uygun olarak deşarj edilmesi için Çevre Denetim Yönetmeliği'nin 31. Maddesinin (f) bendi gereğince süre verilmiştir.

2) Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze gelen ihbara istinaden 11.07.2019 tarihinde yapılan denetimde, Kavak Deresine Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait yağmur suyu hattından beyaz renkli atıksu geldiği, atıksuyun içerisinde köpük şeklinde malzemenin gözlemlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, dere boyunca gerekli incelemeler yapılmış olup, derenin herhangi bölgesinde beyaz renkli ve köpüklü bir kirlilik oluşumuna rastlanılmamıştır. Bununla birlikte, söz konusu hatta bağlı olan tesislerin yağmur suyu hatları kontrol edilmiş ve yine beyaz renkli herhangi bir atık ve/veya atıksuya rastlanılmamıştır.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün TIR garajı altında bulunan yağmur suyu hattının deşarj noktasından Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvar eşliğinde analiz yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Ayrıca köpük şeklindeki malzeme içeriğinin belirlenebilmesi için Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden yağmur suyu hattına bağlı olan işletmelerin kullandıkları hammaddelere ilişkin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları talep edilmiştir.

4) Söz konusu bölgede ve özellikle yağmur suyu hatlarında denetimlerimiz ve kontrollerimiz itina ile devam etmekte olup, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne kendi sorumluluğunda bulunan yağmur suyu hatlarına herhangi bir atıksu deşarj edilmemesi için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması hususu bildirilmiştir.

5) Kavak Deresi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içinden geçerek Çorlu Deresi ile birleşmektedir. Dolayısı ile derenin etrafında Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sınırlarında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri mevcuttur. Bu işletmeler atıksularını Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait kanal bağlantı şebekesi ile yine Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait atıksu arıtma tesisine göndermektedir. Atıksular haricindeki atıkların ise Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunan geri kazanım veya bertaraf tesislerine vermeleri için Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerekli denetimler titizlikle yapılmaktadır.

