



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU** tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Kemal PEKÖZ

Adana Milletvekili

29 Kasım 2016 tarihinde Adana'nın Aladağ ilçesindeki öğrenci yurdunda çıkan yangında 10'lu yaşlarda 11 çocuk ve 18 yaşında bir öğretmen hayatını kaybetmiş, 24 çocuk da yaralanmıştı.

Yangınla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu'nda konuşan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, binaya ruhsat verilmesiyle ilgili soruları yanıtlarken, "Bizde hiçbir evrak yok burada yurtla ilgili" diye beyanda bulunmuştur. Fakat Maarif müfettişlerinin yangınla ilgili soruşturmasında talep ettiği belgeler arasında belediye tarafından verilen önceki belediye başkanı Yusuf Yıldız'ın imzasının bulunduğu ruhsat izin belgesi bulunmaktadır.

Yangınla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda Aladağ belediyesinin yurdun açılmasıyla ilgili derneğe verdiği diğer belgeler şöyledir:

* 23.02.2009 tarihinde Dernek Başkanı İsmail Uğur'un dilekçesine istinaden Aladağ Fen İşleri tarafından verilen 23.02.2009 tarih ve 22 sayılı 'Binanın Öğrenci Yurdu Olarak Kullanılmasında sakınca yoktur' belgesi,

* Aladağ Fen işleri tarafından verilen 23.02.2009 tarih ve 23 sayılı 'binanın sağlığı olumsuz etkileyecek yönde endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğu'na dair belge,

* Aladağ Fen İşleri tarafından verilen 23.02.2009 tarih ve 24 sayılı 'binanın yangın yönünden bir sakıncası olmadığı'na dair belge,

* 20.03.2009 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısına istinaden 27.03.2009 tarih ve 235 sayılı 'söz konusu binada yurdun açılmasında İtfaiye yönünden bir sakınca olmadığı'na dair belge.

Bu bağlamda;

1. Aladağ Belediyesi'nin yurdun açılmasıyla ilgili derneğe verdiği belgeleri düzenleyen kişiler ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?
2. Aladağ'da 10 yıl önce yapılan devlet yurdu neden yıkılmıştır?
3. "Çürük" raporunun asıl olarak devlet yurdunun yanında bulunan lojmanlara verildiği iddiası doğru mudur?
4. Tam donanımlı, merdivenli itfaiye aracının Aladağ itfaiyesinden alındığı doğru mudur? Doğru ise bu işlemin gerekçesi nedir?
5. Mevzuata göre, o yaş grubundaki çocukların özel yurtlarda kalması mümkün değilken, küçük kız çocukları neden ve nasıl tarikat yurdunda kalmaktaydı?
6. Söz konusu bina imar mevzuatına uygun mudur?
7. Yurt, hangi aralıklarda ve hangi kriterlere göre denetlenmiştir?
8. Yurt mevzuata uygun işletilmiş midir?
9. Çocukların aileleri ile yaşamaya devam edebilmeleri için ücretsiz ulaşım sağlanmasını talep ettikleri doğru mudur? Doğru ise bu talep neden yerinde görülmemiştir?
10. Bölgede faaliyet yürüten hükümete yakın tarikat-cemaatlerin kamu görevlileri tarafından kayırıldığı iddiası doğru mudur?
11. Bölgede faaliyet yürüten hükümete yakın tarikat-cemaatlere ait çok sayıda yurttan, milli eğitim mevzuatına aykırı şekilde dinî eğitim verildiği iddiası doğru mudur?
12. Velilerin, ilçedeki mülki amirlerin ve belediyenin yönlendirmesiyle bu yurda yerleştirildiği iddiası doğru mudur?
13. Ruhsatlandırma sürecinde Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden alınması gereken 'Yangın Raporu' hangi tarihte verilmiştir? Sonraki yıllarda itfaiyenin gerçekleştirdiği bir denetim olmuş mudur?
14. Bina dış cephe kaplama malzemeleri ahşap bile olsa, en az zor alevlenici sınıfta olmalıdır. Yurt binasındaki ahşap malzemeler en az zor alevlenici özellikte miydi?
15. Binada kullanılan zemin kaplama malzemeleri ve her türlü yapı elemanı, yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı mıydı?
16. Çatı kaplama malzemelerinin Broofsınıfı malzemelerden ya da en az zor alevlenici malzemeden imal edilmiş olması gerekmektedir. Çatının bu özelliği taşıdığı nasıl ispatlanmıştır?
17. Duvarlarda kullanılan iç kaplamalar ile içte uygulanan ısı ve ses yalıtımları en az zor alevlenici sınıfta mıydı?
18. Öğrenciler binanın her noktasından en fazla 15 metre mesafe kat ederek bir çıkışa erişebilmelidir. Bina ruhsatlandırılırken ya da denetimlerde bu uzaklıklar ölçülmüş müdür?
19. Bodrumundan çatısına kadar ölçüldüğünde 6,5 metreden yüksek binalarda Otomatik Yangın Algılama Sistemi kurulması zorunludur. Bu binada böyle bir sistem var mıydı?
20. Otomatik algılama sistemi, yangın alarmlarını çalıştırdı mı?
21. Binada yangın söndürme amaçlı kullanılmak için üretilmiş ve sertifikalandırılmış bir yangın pompası var mıydı?
22. Binada, yangın söndürme amacıyla kullanılmak üzere en az 6 ton kapasiteli bir su deposu var mıydı?

8037

23. Her kattan ve kattaki bölümlerden yangın merdivenine güvenli ve korunmuş kaçış yolları var mıydı?
24. Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur. Yangın esnasında, yangın merdiveni kullanılabilir durumda mıydı?
25. Binada acil durum aydınlatma armatürleri ile acil durum yönlendirme levhaları var mıydı?
26. Binanın her 250 metrekaresi ve her bağımsız bölümü başına en az bir adet 6 kg'lık yangın söndürme cihazı var mıydı?
27. Yangın söndürme cihazları her yıl düzenli olarak periyodik kontrolden geçiriliyor muydu?
28. Bina da bir yangın ekibi kurulmuş muydu?
29. Binada her yıl tahliye ve söndürme tatbikatı yapılmakta mıydı?
30. Binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulmakta mıydı?
31. Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış mıydı?
32. Bina elektrik tesisatının, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği'ne uygun olduğunu gösteren bir proje var mıydı?
33. Yangın nasıl bu kadar hızlı yayılabiliştir?
34. Bina içinde yangına neden erken müdahale edilememiştir?
35. Yangın merdiveni neden kullanılamamıştır?
36. Ahşap çatı ve cephe malzemesine sahip bir binanın, yukarıda saydığımız kriterleri karşıladığı nasıl ispatlanmış ve ruhsatlandırılmıştır?