



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/7392
67 77

Sayı : 64272063-610- 3561
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-7392)

GÜNLÜDÜR


13 Şubat 2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.01.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.414170 sayılı yazısı.

Mardin Milletvekili Sayın Ebru GÜNAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7392 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek :7-7392 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**MARDİN MİLLETVEKİLİ SAYIN EBRÜ GÜNAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

DÖNEM
27-2

ESAS NO
7-7392

Sorular:

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Ortaköy mahallesinde elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan altı adet elektrik trafosu sık sık arıza vermekte ve mahalle sakinleri kendi çabalarıyla atan şalterleri tekrar kaldırmaktadırlar. Köylülerin aktarımlarına göre mahallenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güce sahip olmayan trafolar bazen beş dakikada bir arıza vermektedir. Köylülerin kendi çabalarıyla bu arızaları gidermeye çalışması ölümcül tehlike taşımaktadır. Kaldı ki daha birkaç ay önce Aziz Akbalık isimli kişi atan şalteri kaldırma için girdiği trafoda elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmiştir.

Bu bağlamda;

- Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde atan şalteri kaldırmak amacıyla trafoya giren ve elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Aziz Akbalık isimli kişinin ölümü sonrasında başlatılan herhangi bir soruşturma var mıdır?
- Mahalledeki elektrik ihtiyacını karşılayacak güce sahip olmayan trafolar hangi sebepten ötürü değiştirilmemiştir?
- Patlayan trafolarda yenileme ve güçlendirme çalışmaları yapmayan DEDAŞ hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
- DEDAŞ hangi sebeple mahalledeki trafoların kapısını açık bırakmaktadır?
- Halktan giden şikâyetlerle ilgili DEDAŞ, Bakanlığınıza herhangi bir bilgilendirmede bulunmuş mudur?
- Ortaköy mahallesinde elektriklerin sık ve uzun süreli bir şekilde kesilmesi ile ilgili yapacağınız çalışmalar nelerdir?

Cevaplar:

Önergede yer alan hususlara ilişkin Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan bilgi aşağıda özetlenmiştir:

Mardin ili Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşanan kaza, Ortaköy Muhtarından alınan bilgiye göre: şirketin TR-10 trafosuna ait AG-OG kabloları üzerinde duvar inşa eden şahsın yetki ve sorumluluğu bulunmamasına rağmen sürekli onarımları yapılan ve kilitli tutulan trafo binasına kilitleri kırarak girmesi, termik manyetik şalteri indirip orta gerilim bölümünün enerjisiz kaldığını düşünerek bu bölüme geçmesi sonucu elektrik akımına kapılmasıyla gerçekleşmiştir. Konuyla ilgili dava süreci devam etmektedir.

Ortaköy Mahallesi'nde trafoların sahip olduğu toplam kurulu güç kullanıcıların elektrik ihtiyacını karşılar düzeydedir. Ayrıca trafoların düzenli olarak kontrolleri yapılmakta ve trafo binalarının kapıları ile pano kapakları her daim kilitli tutulmaktadır. Ancak vatandaşlar, yetki ve sorumluluğu olmamasına rağmen en ufak arızada bakım ve onarım ekiplerini beklemeden kapı ve kilitleri kırarak termik manyetik şalterlere müdahale etmektedir. Bu nedenle sadece 2018 yılında trafoların pano ve kapıları için 14.745 adet asma kilit alınmıştır.

Kaçak elektrik kullanımının söz konusu olduğu durumlarda trafo ve hatların kapasitelerinin üzerinde yüklenmesi çeşitli arızaların oluşmasına ve elektrik kesintilerine neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek adına kaçak kontrolleri yapılmakta, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sayaçların müdahale edilemeyecek yerlere taşınması planlanmakta ve gerekli olan tesis çalışmaları sürdürülmektedir.