



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/13392

24 Eylül 2019
GÜNLÜDÜR


Sayı : 64272063-610-18658
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-13392)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 04.07.2019 tarihli ve 43452547-120.07-492819 sayılı yazısı

İstanbul Milletvekili Sayın Turan AYDOĞAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/13392 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek :7-13392 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)



**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN TURAN
AYDOĞAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE
CEVAPLARI**

DÖNEM
27-2

ESAS NO
7-13392

Sorular:

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan ve yıkımı yaklaşık bir ay önce yapılan müstakil evden geriye kalan molozların, aradan geçen sürede kaldırılmadığı ve çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ve bu ihmal nedeniyle de 14 yaşında bir çocuğun elektrik akımına kapıldığı haberleri basma yansımıştır. 29 Mayıs günü arkadaşlarıyla molozların arasında oynayan 14 yaşındaki Adem Bakadur'un, yıkımın ardından elektriği kesilmeyen evin elektrik akımına kapılarak ciddi şekilde yaralandığı ve yoğun/bakımda tedavi gördüğü haberin detayında yer almaktadır.

Olayın yaşandığı gün mahallede büyük bir patlama sesi duyduğunu kaydeden semt sakinleri de ciddi panik yaşadıklarını tarafımıza aktarmışlardır. Moloz yığınının olduğu civarda yaşayan vatandaşların kendi çabaları ile güvenlik önlemleri almaya çalıştıkları da edindiğimiz bilgiler dahilindedir.

Bu bilgiler ışığında;

-Yetkili elektrik dağıtım kurumu elektrik hattının kapatılması ile ilgili gerekli görevleri yerine getirmiş midir?

-Şayet yetkili elektrik dağıtım kurumu bu gereklilikleri yerine getirmediyse konuyla ilgili yetkililere bir yaptırım uygulanacak mıdır?

Cevaplar:

Mevcut yasalara göre bir binanın yıkımı öncesinde resmi yıkım kararı alınması ve bu kararın da o bölgede hizmet veren altyapı kurumlarına bildirilmesi gerekmektedir.

29 Mayıs 2019 tarihinde yetkili elektrik dağıtım şirketine gelen ihbar üzerine ekiplerin yaptığı kontrollerde söz konusu binanın enerjisi kesilmeden yıkım işlemi yapıldığı tespit edilmiş olup bahse konu adreste yıkım yapılacağına ilişkin resmi kurumlardan ve yıkım işlemini yapan müteahhit tarafından elektrik dağıtım şirketine bilgi verilmediği ve elektriğin kesilmesi hususunda resmi başvuru yapılmadığı görülmüştür.