



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/17153

Sayı : 44697349-610.01/76139
Konu : Zonguldak Milletvekili
Sayın Deniz YAVUZYILMAZ'ın
yazılı soru önergesi


11-10-2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 13.09.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.527655 sayılı yazınız.

Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz YAVUZYILMAZ'ın 7/17153 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN DENİZ YAVUZYILMAZ'IN
7/17153 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Ülkemizde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında Bakanlığımızdan taşıma türüne uygun yetki belgesi almak zorundadır. Bu kapsamda yetki belgesine kaydedilen taşıtların da ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşımaları gerekmektedir.

Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımız personeli ve diğer yetkili birimler marifetiyle denetimleri yapılmaktadır. Denetimler, ilgili denetim birimlerince belirli bir programa göre yapılabildiği gibi şikayet, ihbar, resen, gıyabında vb. durumlarda da yapılabilmektedir. Aykırı faaliyette bulunanlardan yetki belgesi olmayan taşıtlar için araç sahibine, yetki belgesi olanlar için ise yetki belgesi sahibine idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Araç muayene istasyonları ile her yıl ticari taşıtların trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmadığının tespiti için teknik yeterlilikleri kontrol edilmektedir.

Bakanlığımız denetiminde işletilmekte olan Araç Muayene İstasyonlarında, araç parçaları sökülmeden gözle ve cihaz vasıtası ile kontrol edilerek muayene hizmeti verildiğinden, bir araçta, yangın algılama ve alarm sistemlerinin bulunup bulunmadığının veya çalışır durumda olup olmadığının araç muayene istasyonlarında fiziki olarak kontrol edilmesi; TS EN ISO/IEC 17020 "Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler" (A tipi muayene kuruluşu) standardı kapsamında teknik olarak mümkün olamadığından, 03.07.2017 tarihinden itibaren araç muayene işleminde "Yangın algılama ve alarm sistemi geçerli teknik inceleme raporu yok" kusuru, "Hafif Kusur" olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Diğer taraftan, yangın algılama ve alarm sistemleri ile 10 numara yağın, satışı ve araçlarda yakıt olarak kullanılıp kullanılmadığının denetimi ise, Bakanlığımız görev ve sorumluluk alanında bulunmamaktadır.

