



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/24675 G.K.104
7/25094-7/25096 G.K.10
7/25533-7/25538 G.K.116
7/26779
7/26781-7/26782 } G.K.13
7/26784
7/24844 G.K.105
.../.../2020

Sayı :30824082-610 / E. 95433
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

30 Nisan 2020

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

7/25815 } G.K.11
7/25817-7/25822 }
7/25968-7/25969 G.K.11


Murat Kurum
Bakan

EK:

- Liste (6 Adet- 7 Sayfa)
- Cevap Yazısı (79 Adet, 159 Sayfa)

7/26388-7/26389 G.K.126
7/26629-7/26632 G.K.133
7/26923-7/26924 G.K.135
7/27266 G.K.140
7/27811
7/24951-7/24952 G.K.107
7/26520 } G.K.129
7/26522 }
7/27168-7/27170 G.K.139

7/26236-7/26238 G.K.122
7/26391-7/26394 G.K.126
7/26920-7/26921 G.K.135
7/27172 G.K.139
7/21764 G.K.59
7/25727-7/25731 G.K.116
7/26228-7/26234 G.K.122
7/26634-7/26635 G.K.133
7/26786-7/26787 G.K.134
7/27035 G.K.136
7/25098 G.K.107
7/25409 G.K.111
7/26105-7/26106 G.K.120
7/25404 } G.K.111
7/25406 }
7/25829-7/25831 G.K.117
7/25963-7/25964 G.K.118



**MUĞLA MİLLETVEKİLİ
SAYIN MÜRSEL ALBAN'IN
TBMM 7/26520 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR:

Bodrum-Marmaris-Köyceğiz-Fethiye, Ege'nin en etkin deprem kuşağı olan Girit-Rodos-Muğla yayı üzerinde yer alır. Bu yayın birleştiği yerler olan Fethiye, Bodrum, Marmaris tıpkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de depremlerden etkilenebilir.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, 1500'lü yıllardan itibaren çeşitli zamanlarda 7 ve üstü büyüklüklerde 23 depremle sarsılmıştır.

Öte yandan, büyüklüğü 7'nin altında ancak etkisi şiddetli olan depremler de meydana gelmiştir. Ege Denizi'nde Bodrum ve Kos açıklarında 21 Temmuz 2017'de 6,6 büyüklüğünde deprem olmuştur. Aynı gün 200'e yakın artçı sarsıntı yaşanmıştır.

Türkiye bugün 20 yıl önceki Marmara depreminden daha iyi durumda değildir. Yer seçimi kararlarında, yapı tasarımı, üretimi ve denetiminde bilimsel düzen yoktur. Kentlerde hala depremle ilgili ciddi bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. Riskli binalar konusu depremden hemen sonra gündeme gelmekte, fakat aradan geçen kısa sürede gündemdeki önemini kaybederek unutulmaktadır.

Buna göre;

- 1- Muğla ilimizde, 01.01.2017-05.03.2020 tarihleri arasında, Bakanlığımız tarafından, bir kısmı veya tamamı deprem başta olmak üzere, doğal afet sonucu yıkılma tehlikesi altında olan kaç adet riskli bina tespit edilmiştir?
- 2- Bu riskli binaların ilçelere göre sayısal dağılımı nedir?
- 3- Bu binaların kaç kamu kurum ve kuruluşlarına aittir?
- 4- Bakanlığınız tarafından lisanslandırılan 29/06/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları tarafından tespit edilmiş ve bakanlığınıza bildirilmiş riskli bina sayısı kaçtır?
- 5- Yukarıda belirtilen tarihler arasında bakanlığınız tarafından, yıkılma tehlikesi altında olan riskli binalar için hangi işlemler yapılmıştır?





CEVAPLAR:

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları öncelikle yerel idarelerin talepleri üzerine uygun değerlendirilen "Riskli Alan"lar ve vatandaşlarımızın başvuruları üzerine tespit edilen "Riskli Yapı"lar üzerinde, Bakanlığımızca sağlanan teknik ve mali destekler eşliğinde ilgili Belediyelerimiz, TOKİ ve vatandaşlarımızın katılımı ile sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, Muğla ili genelinde 01/01/2017 tarihinden 05/03/2020 tarihine kadar 1408 adet bağımsız bölümü içeren toplam 574 adet yapı "Riskli Yapı" olarak tespit edilmiş ve bu yapılardan 689 adet bağımsız bölüm içeren toplam 288 adet riskli yapının yıkımı gerçekleştirilmiş olup, 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm faaliyetleri devam etmektedir. Riskli yapı tespiti yapılan bu yapılardan 266 adet yapının riskli yapı tespiti, Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları tarafından yapılmıştır.

Diğer taraftan, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılan yapıların İlçelere göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

01/01/2017 – 05/03/2020 Tarihleri Arası İlçelere Göre Riskli Yapı Tespit Sayıları

İl	İlçe	Bina Adedi	Konut B.B. Adedi	İşyeri B.B. Adedi	Toplam B.B. Adedi
MUĞLA	Bodrum	199	343	62	405
	Dalaman	1	1	3	4
	Datça	2	5	2	7
	Fethiye	65	116	24	140
	Kavaklıdere	1	1	0	1
	Köyceğiz	4	3	5	8
	Marmaris	70	183	41	224
	Menteşe	80	222	35	257
	Milas	122	285	16	301
	Ortaca	6	5	10	15
	Seydikemer	4	5	2	7
	Ula	3	3	0	3
	Yatağan	17	27	9	36
TOPLAM		574	1199	209	1408

