



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-6101926859
Konu :Yazılı Soru Önergeleri


07 Ekim 2021

.../.../2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

-Liste (8 Adet, 12 Sayfa)

-Cevap Yazısı (151 Adet, 272 Sayfa)

7/48145	7/46296	GK-171	7/48291	7/50459
7/48739	7/46625	GK-176	7/48536	7/50460
7/49050	7/46627	GK-176	7/48537	
7/49051	7/47878		7/48538	
7/49052	7/47879		7/48603	
7/49053	7/48131		7/48604	
7/49054	7/48132		7/48605	
7/49055	7/48133		7/48917	
	7/48290		7/49318	

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN MUSA PİROĞLU'NUN
TBMM 7/46627 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'ndeki derenin renginin fosforlu yeşile döndüğü ve etrafa kötü kokular yaydığı kamuoyuna yansımıştır. Hem kötü koku hem de derenin rengi nedeniyle mahalleli tedirginlik yaşamaktadır. Mahallede yaşayanlar bu durumun kanalizasyonlara dökülen kimyasal atıklar nedeniyle olduğunu ifade etmektedir.

Orhanlı Mahallesi'nde yaşanan kimyasal atık görüntüleri sanayii bölgelerindeki denetimsizliği bir kez daha gözler önüne sermektedir. İlçede daha önce de atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıklardan kaynaklı sorun yaşanmış, çok sayıda yurttaşımız hastaneye kaldırılmıştı.

Bu bağlamda;

1. Bakanlığınız tarafından Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde fosforlu yeşile dönen dereden incelenmek üzere numune alınmış mıdır? Alındı ise laboratuvar raporunun sonucu nedir? Laboratuvar incelemesi sonucu salman maddenin içeriği ve kaynağı nedir? Alınmadı ise neden?
2. Dereye sızan ya da dökülen maddenin hangi tesisler tarafından kullanıldığı tespit edilmiş midir?
3. Kimyasal döküm yaptığı tespit edilenlere hangi yaptırım uygulanmaktadır?
4. Bölgedeki sanayi kuruluşları en son ne zaman denetlenmiştir? Denetimlerin sıklaştırılması ve bölge halkıyla paylaşılması planlanmakta mıdır?
5. Mahallede kötü kokuya neden olan kimyasal atıklardan çıkabilen zehirli gazların insan sağlığına ve ekolojije etkileri nelerdir?
6. Tuzla'da sistematik olarak görülen, doğada ve tüm canlılarda telafisi olmayan tahribatlar yaratan kimyasal atıklara ilişkin bugüne kadar neden kalıcı ve etkili önlemler alınmamaktadır?

CEVAPLAR

1-Bakanlığımız teknik personeli tarafından söz konusu olan Köy Deresi ve etrafında bulunan sanayi kuruluşlarına 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı oluşturulan Çevre Mevzuatı kapsamında birçok denetim gerçekleştirilmiştir. 09.06.2021 tarih ve E.1083231 sayılı Müsilaj Denetimleri Hakkındaki yazıya istinaden de Köy Deresi ve etrafında bulunan sanayi kuruluşlarına gündüz ve gece denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda, dereye şikayete konu olan fosforlu yeşil rengin görülmediği ve dereye herhangi bir kimyasal atıksu deşarjının olmadığı tespit edilmiştir. 17.06.2021 tarihinde söz konusu derenin iki farklı noktasından, SKKY Tablo 19'a göre akredite laboratuvar aracılığı ile iki farklı numune alınmıştır. Laboratuvar sonuçlarına göre; numune sonuçlarının sınır değerleri aşmadığı görülmüştür.

2,5-Akredite laboratuvar tarafından yapılan analiz sonucunda dere suyunda herhangi bir kimyasala rastlanılmamıştır.

3-Kimyasal döküm yaptığı tespit edilen tesislere; 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Maddesi (1) bendi kapsamınca idari para cezası uygulanmaktadır.

4-2872 Sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı oluşturulan Çevre Mevzuatı kapsamında bölgede bulunan sanayi kuruluşlarının denetimleri yapılarak tespitler neticesinde, önlemler, iyileştirmeler, izinlendirme, kontrol, idari yaptırım, faaliyet durdurma gibi pek çok işlem yapılmaktadır. Deniz, dere gibi alıcı ortamlara atıksular, sıvı atıklar vb. atıkların verilmesinin engellenmesi açısından İl sınırı dahilinde gece, gündüz, hafta sonu dahil sürekli denetimler yapılmaktadır. Devamında elde edilen tespitler ışığında görev yetki ve sorumluluklar çerçevesinde iş ve işlemler yapılmaktadır. Bakanlığımıza şikayet kanalları yolu (Alo 181, CİMER, Kamu Postası, Kişisel Dilekçe) ile başvuran vatandaşlarımıza aynı kanallar aracılığı ile cevap verilmektedir.

6-Tuzla ilçesinde 6 (altı) büyük Organize Sanayi Bölgesi dışında Orhanlı, Tepeören bölgelerinden sahildeki Tersaneler bölgesine kadar farklı lokasyonlarda pek çok münferit fabrikalar ve/veya işletmeler bulunmaktadır. Bölgede Organize Sanayi ve işletmelere yakın yerleşim yerleri olması sebebiyle bölgenin hassasiyeti bilinmektedir. Bu işletmelere 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı oluşturulan Çevre Mevzuatı kapsamında gündüz, gece ve hafta sonları dahil planlı veya ani pek çok denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetimler neticesinde Çevre Mevzuatı kapsamında aykırılıklar tespit edildiğinde idari yaptırım, önlemler, iyileştirmeler gibi pek çok işlem yapılmaktadır.