



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/40181
G.K. 88

GÜNLÜDÜR
17 Mart 2021


Sayı : 64272063-610- 53288
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/40181)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 29.01.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.772136 sayılı yazımız.

Mersin Milletvekili Sayın Alpay ANTMEN'in tarafıma tevcih ettiği 7/40181 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Fatih DÖNMEZ
Bakan

Ek: 7-40181 Esas Numaralı Önerge Cevabı (2 sayfa)



**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALPAY ANTMEN'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/40181

Sorular:

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli mahallesinde Rusya tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatı çalışmaları, halen hukuken geçerli ÇED raporu olmaksızın yürütülmektedir. Zeminindeki betonda çatlak oluşmasına, nükleer reaktörün oturtulacağı bölümün iki kere çatlamasına rağmen inşaatı devam edilmektedir. Üstelik bahsi geçen çatlamalar; aktif Kuzey Ecemiş Fay Hattı üzerindeki 6 karstik boşluk barındıran zemini bölgesinde, her biri 14 bin tonluk 4 reaktör binmeden oluşmuştur. Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali çalışırken yaşanacak bir depremde, Akdeniz ve çevresi geri dönülemez felaketlerle karşı karşıya kalacaktır.

Yıllardır hem uzmanların hem bölge halkının uyarılarına rağmen inşaat çalışmaları devam etmektedir. 19 Ocak 2021 tarihinde Akkuyu Nükleer Santral çalışmaları sırasında yapılan dinamit patlatmaları çevredeki evlerde ve seralarda hasara yol açmıştır. Büyükeceli Mahallesinde en az 86 ev zarar görmüş ve bazı vatandaşlar yaralanmamak için yorganları siper olarak kullandıklarını ifade etmişlerdir.

20 Ocak 2021 tarihinde, yani patlamanın ertesi gününde Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde yapılan planlı patlatma sonucu bölgedeki ev ve seralarda oluşan zararın tespitine yönelik komisyon kurulduğunu bildirmiştir.

Daha önce de bölgede dinamit patlamaları nedeniyle birçok araç zarar görmüştür.

Bu bağlamda;

-Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatı başladığı günden bu yana inşaat alanı, yol ve zeminde kaç defa çatlak veya yıkılma meydana gelmiştir? Bunlar inşaat alanının nerelerinde yaşanmıştır?

- İnşaatın başlamasından bu yana geçen sürede gerçekleştirilen dinamit patlamalarında yaralanan veya hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmakta mıdır?

-İnşaatın başlamasından bu yana geçen sürede kaç tane planlı dinamit patlatması yapılmıştır? Bu patlatmalarda zarar gören ev, araba, işyeri sayısı nedir?

-Dinamit patlatmaları nedeniyle seraları, araçları ve evleri zarar gören vatandaşların hasarları ve kayıpları ne zaman karşılanacaktır?

-Bir dinamit patlamasında bu kadar yoğun risk oluşabilen Akkuyu Nükleer Santral İnşaatının deprem alanında olduğu düşünüldüğünde; herhangi bir deprem anında yaşanabilecek felaketler hesaplanmış mıdır? Bunlar nelerdir? Bu felaketlerin yaşanmaması için Akkuyu Nükleer Santral İnşaatını durdurmayı düşünmekte misiniz?

-İnşaat çalışmaları nedeniyle bu kontrollü dinamit patlatmalarını yapan firma ya da firmalar hangileridir? Konuyla ilgili hukuki ve idari soruşturma başlamış mıdır? Varsa ne aşamada?

Cevaplar:

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasının zemin özellikleri her bir yapı için incelenmiş ve inşaatı kullanılan beton tasarımı mevcut saha koşulları dikkate alınarak yapılmış olup, sahada yapılan inceleme ve denetimlerde bir sorunun olmadığı görülmüştür.

Akkuyu NGS sahasında yürütülen faaliyetler sırasında ihtiyaç duyulan alanlarda mevzuat uyarınca izin verilen sınırlar çerçevesinde planlı patlatma yapılmaktadır. Bu kapsamda yürütülen delme ve patlatma çalışmalarında can kaybı veya ağır yaralanma yaşanmamış olup, 19 Ocak 2021 tarihinde yapılan planlı patlamada iki vatandaşımız hafif yaralanmış, tedavileri ayakta yapılmıştır.

Bölgede, yerel yetkililer tarafından hasar tespit çalışmaları yapılmakta ve vatandaşlarımızın oluşan zararları proje şirketi tarafından giderilmektedir.

Akkuyu NGS, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) nükleer güvenlik gereklilikleri de dahil olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuata göre, deprem riski de dikkate alınarak



**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALPAY ANTMEN'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**

DÖNEM
27/4

ESAS NO
7/40181

tasarlanmıştır. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) denetimlerine ek olarak, Akkuyu NGS Projesi teknik destek kuruluşları ve yetkilendirilmiş bağımsız nükleer denetim kuruluşları vasıtasıyla, ulusal ve uluslararası gerekliliklere göre sürekli olarak denetlenmektedir.

Sorumlular hakkında idari soruşturma ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup, soruşturmanın yakın zamanda sonuçlanması beklenmektedir.