

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğü'nün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 12.04.2021


Deniz Yavuz
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak'ın Merkez İlçesine bağlı Kapuz Caddesi üzerinde bulunan; Atatürk Devlet Hastanesi ile Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunun hemen üzerinde yer alan “yaya kaldırımında” geçtiğimiz aylarda kısmi çökme ve stadyumun üst duvarlarında kısmi kaymalar meydana gelmiştir. Bahsi geçen bölgede hasarın hemen sonrasında yapılan tadilat çalışmaları ile kayan duvarların bir kısmı sıva ile kaplanırken, kaldırımdan ayrılan duvarın arası ise moloz ve taş parçaları ile doldurulmuştur.

Bu bağlamda;

1. Söz konusu alanda kayma ve çöküntünün oluşmasının neden ya da nedenleri nelerdir? Hasarın meydana geldiği yerde onarım faaliyetleri kimlerce yapılmıştır?
2. Hasarın meydana geldiği alanda zemin ayrıntılı olarak etüt edilmiş, jeoteknik inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmış mıdır?
3. Hasarın olduğu bölgenin karşısında yapılmakta olan 400 yataklı Devlet Hastanesinin ve ek birimlerin inşası nedeni ile bölgede oluşan zemin basınçları bu hasarın oluşmasında etkili olmuş mudur?
4. Bölgede, olası zemin kaymaları söz konusu mudur? Bölge ve bölgedeki yeni yapılanmalar zemin riskleri açısından kapsamlı olarak incelenmiş midir?