



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KARAİSMAİLOĞLU tarafından Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mahmut Celadet GAYDALI
Bitlis Milletvekili

İstanbul Havalimanında bulunan kargo binasının çatısının çökmesi ile ilgili olarak; *Burası geçici bir yapı. Havalimanının 7 kilometre dışında bir yapıydı. Zaten yıkılacaktı. Havalimanını ilgilendiren bir durum yok*" açıklamasını yapmış bulunmaktasınız. Söz konusu binanın geçici olduğu düşünülse dahi geçici binalar, yıkılmaz demonte edilir ve yıkım sonrası çıkan malzeme tekrar kullanıma sunulur. Aksi taktirde korkunç malzeme israfına yol açacağı bilinmektedir. Söz konusu çöken tesiste bu tarz bir yapının olmadığı da görülmektedir.

Bu bağlamda;

1. Konu teknik yönden incelenmiş midir?
2. Çatının çökmesi ile ilgili olarak bir dizayn hatası var mıdır? Eğer bir dizayn hatası söz konusu ise proje müellifi kimdir? Bu firmaya herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?
3. Çatının çökmesi ile ilgili olarak bir imalat hatası söz konusu mudur? Eğer bir imalat hatası söz konusu ise sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
4. Kalite kontrol hatası ise sorumlular tespit edilmiş ve herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?
5. Söz konusu tesisin yapım sürecinde diğer ünitelerin çatı ve taşıyıcı aksamaları veya zemin sorunları incelenmiş midir?