

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 3/3/2023



Yasin ÖZTÜRK
Denizli Milletvekili

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan MTA yenilenmiş diri fay hattı haritasına göre Denizli, deprem üretebilecek iller arasında birinci derece riskli bölgeler arasında sayılmaktadır.

Kahramanmaraş merkezli olarak geçen 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler sonrasında Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'ndeki, depreme dayanıklılığı olmadığı belirlenen binası da bu kapsamda boşaltılmaya başlanmış, yaklaşık bin polisin görev aldığı binada Emniyet Müdürlüğü'nün bazı birimlerinin taşınma işlemi tamamlanmıştır.

Bu kapsamda;

- 1- Birinci derece deprem bölgesinde bulunan ve tektonik aktivitenin en yoğun olduğu bölgelerden birinde bulunan Denizli ilimizde, Bakanlığınızca görevlendirilen yetkili kuruluşlarca inceleme yapılarak riskli yapı olduğu tespit edilen kaç yapı ve bağımsız birim bulunmaktadır?
- 2- Riskli yapı olduğu belirlenen kaç binanın raporu, incelemeyi gerçekleştiren yetkili kuruluş tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir?
- 3- Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, riskli yapı tespit raporlarını incelemesi sonucunda, kaç tapuya riskli yapı şerhi düşülmüştür?
- 4- Denizli'de yıkılma ya da ağır hasar görme ihtimali bulunan kaç riskli yapı için işlem yapılmıştır?
- 5- Kamuoyunda imar barışı olarak adlandırılan, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olan kaç yapıya Yapı Kayıt Belgesi verilmiştir? İmar barışından yararlandırılan bu yapıların depreme dayanıklılığı konusunda inceleme yapılmış mıdır? İnceleme yapılmışsa, imar barışından yararlanan kaç bina riskli yapı olarak belirlenmiştir?
- 6- Denizli'de, kamu binaları içinde dayanıklı olmadığı tespit edilen kaç yapı bulunmaktadır?
- 7- 2011 yılında dönemin İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmet alımı yoluyla Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi ile yüklenici bir firmaya depremsellik incelemesi kapsamında yaptırılan "Performans Analizi" sonucunda Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte, Pamukkale Kaymakamlığı, Denizli İl Tarım Müdürlüğü, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Denizli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi, Denizli Polisevi, Denizli Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ve Denizli Adliyesi Ek Binası için "depreme dayanıklı olmadığı" kararı verilmiştir. 2011 yılından itibaren bahsi geçen kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda yürütülen çalışmalar nelerdir?
- 8- 2011 yılında bahsi geçen inceleme sonucunda depreme dayanıklı olmadığı bilinmesine rağmen Denizli Emniyet Müdürlüğü binasının boşaltılması için neden bugüne kadar beklenilmiştir?