



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610- 7649922
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

12 Ekim 2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ÖZHASEKİ
Bakan

EK:
-Dosya (1 takım)



713576

**ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN DR. JALE NUR SÜLLÜ'NÜN
TBMM 7/3576 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİ**

SORULAR:

- 1) Eskişehir Çukurhisar ÇİMSA Çimento Fabrikası'ndan salınan gaz, toz ve dumanın insan sağlığı ve çevreye olan etkileri konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Bakanlığa bağlı birimlerce inceleme yapılmış mıdır? İnceleme olduysa söz konusu bu inceleme ne zaman yapılmış ve hangi bulgulara ulaşılmıştır?
- 2) Çukurhisar ÇİMSA Çimento Fabrikası'ndan salınan gaz, toz, duman vb. atıklar konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve ilgili diğer kurumlara yapılan şikâyet başvurusu olmuş mudur? Olduysa söz konusu bu başvurular hangi tarihlerde yapılmış ve bu şikâyetler konusunda hangi işlemler yapılmıştır?
- 3) Çukurhisar Mahallesi sakinlerinin şikâyet ve beklentileri doğrultusunda, Çukurhisar Çimento Fabrikası'nın insan sağlığına, çevreye ve tarımsal üretime olan etkileri konusunda bir inceleme başlatılması ve mahalle sakinlerinin bilgilendirilmesi gündeminizde midir?
- 4) Çimento fabrikalarının çevresel zararları ve canlı sağlığına olumsuz etkileri konusunda Bakanlığınızın genel anlamda çalışması mevcut mudur?

CEVAP:

1,2- Bakanlığımız tarafından çevre mevzuatı kapsamında Eskişehir İlinde faaliyet gösteren ÇİMSA Çimento San. ve Tic. A.Ş.' ye ait çimento fabrikası faaliyetine ilişkin denetimler yapılmaktadır. ÇİMSA Çimento San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Çimento fabrikasına yönelik 2021 yılından bugüne kadar 26 çevre denetimi gerçekleştirilmiştir.

3- Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde filtre bakım/kontrol ve değişim periyotları sorgulanmaktadır. Bununla birlikte; tesis bünyesindeki 2 adet döner fırına ait bacada Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) kurulu ve çalışır durumda olup, söz konusu bacalara esas kirlletici değerleri Bakanlığımız tarafından "Sürekli İzleme Merkezi" üzerinden çevrimiçi 7/24 takip edilebilmektedir. SEÖS işlevselliğine esas beş yılda bir yapılması zorunlu kılınan Kalite Güvence Sistemi (KGS2) raporları ve yılda bir kez yapılması zorunlu kılınan Yıllık Geçerlilik Testi (YGT) raporları İl Müdürlüğünün incelemesine sunulmaktadır. Çimento Fabrikası kaynaklı çevresel etkilere ilişkin izleme faaliyetleri gerek şikâyetler üzerine, gerekse planlı/programlı olarak sürekli denetlenmektedir. Çimento Fabrikası bünyesindeki 89 adet emisyon kaynağının 87 adedinde hava kirliliği kontrol ekipmanı olarak torba filtre ve 2 adedinde elektrostatik çöktürücü (ESP) filtre kullanılmaktadır.

4- 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan mevzuatlar kapsamında Bakanlığımız merkez teşkilatı ve İl Müdürlüklerimizde görevli denetim personelleri tarafından ani, birleşik ve şikâyet üzerine denetimler yapılmaktadır. Çevre Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren ve kirliliğe sebebiyet veren işletmelere; 2872 sayılı Çevre Kanunu ilgili maddelerince idari yaptırım uygulanmakta ayrıca çevre kirliliğine sebebiyet verenler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaktadır.

Bakanlığımızca; Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren çimento fabrikalarına 2021 yılında günümüze kadar 2.193 denetim gerçekleştirilmiş, denetimler sonucunda 109 tesise idari yaptırım uygulanmış, 12 tesisin faaliyeti durdurulmuştur. Ayrıca, Eskişehir İlinde faaliyet gösteren ÇİMSA Çimento A.Ş.' ye ait 2 (iki) adet bacanın emisyonları, SEÖS (Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri) ile çevrimiçi (online) olarak izlenmektedir.