



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü



Sayı : 89432283-610/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7/13789

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 12.07.2024 tarihli ve E. 43452547-120.07.04-1456730 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Gamze AKKUŞ İLGEZDİ tarafından verilen “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde nükleer sızıntı yaşandığı iddiasına ilişkin” 7/13789 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Bakan

Ek-Önerge Cevabı

İstanbul Milletvekili Sayın Gamze AKKUŞ İLGEZDİ tarafından verilen “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde nükleer sızıntı yaşandığı iddiasına ilişkin” 7/13789 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Çam ve Sakura Hastanesi'nde 15-31 Mart 2024'te yoğun bir nükleer sızıntı yaşandığını iddia edilmektedir. Olayın nükleer tıp tedavisi uygulanan hastaların atıklarının depolandığı 15 tanktan birinin geçişinde çıkan arıza nedeniyle yaşandığı belirtilmektedir. İddia edilen yoğun nükleer sızıntısının üzerinin örtüldüğü, sızıntıyı fark eden personelin görev yerinin değiştirildiği de iddialar arasında yer almaktadır. İddia edilen olay kamu ve çevre sağlığı açısından potansiyel bir tehdittir.

Bu bağlamda,

SORULAR:

SORU 1- Son bir yıl içinde ülkemizdeki hastanelerde nükleer tıbbi cihazlarda herhangi bir sızıntı yaşanmış mıdır? Eğer olmuşsa, hangi hastanelerde ve hangi tarihlerde gerçekleşmiştir?

SORU 2- Söz konusu nükleer sızıntıların kaynağı ve sebepleri nelerdir? Olayların meydana gelmesine yol açan teknik veya operasyonel hatalar hakkında hangi değerlendirmeler yapılmıştır?

SORU 3- Sızıntıların sağlık personeli ve hastalar üzerindeki olası etkileri konusunda yapılan değerlendirmeleri ve alınan önlemler nelerdir?

SORU 4- Nükleer tıbbi cihazların periyodik olarak kontrol edilmesi ve güvenlik standartlarının nasıl sağlandığı konusunda mevcut düzenlemeler nelerdir?

SORU 5- Nükleer tıp tedavisi uygulanan hastanelerde olası nükleer sızıntıda alınan güvenlik önlemleri ve sızıntıların önlenmesi için alınan tedbirler nelerdir?

SORU 6- Nükleer tıp tedavisi uygulanan hastanelerin düzenli olarak denetlendiği ve denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığı bir mekanizma mevcut mudur?

SORU 7- Yaşanan herhangi bir sızıntı durumunda, acil durum planlaması nasıl uygulanmaktadır ve halkın güvenliği nasıl sağlanmaktadır?

CEVAPLAR: 1,7.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Çam ve Sakura Hastanesi'nde yoğun bir nükleer sızıntı yaşandığı iddiası asılsızdır. Bahse konu olay bir nükleer sızıntı olmamakla birlikte radyoaktif iyot tedavisi alan hastaların giderlerinin (idrar ve gaitalarının) toplandığı atık tanklarındaki pompa arızasıdır. Atık tankların düzenli olarak periyodik bakımları yapılmaktadır.

Atık tanklarındaki sıvı yükselmelerine karşı 24 adet nem sensörü, 5 adet kamera ile izlem gibi önlemler alınmıştır.

Yaşanabilecek herhangi bir sızıntı durumunda HAP (Hastane Afet Planı) içerisinde bulunan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer Tehditler) planı bulunmaktadır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.