



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :30824082-610-11007441
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

19 Kasım 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara dair cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (2 Takım)



7/10956
GK 129

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/10956 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİ**

SORULAR:

Tarafıma iletilen bilgide: "Kocaeli'de yaşanan yol çalışması sırasında NATO petrol boru hattının delinmesi, Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızmasına neden oldu. Bu durum, çevre ve içme suyu kaynaklarının tehlikeye girmesiyle endişe yaratıyor. Yetkililer, bölgede temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarını hızla sürdürüyorlar. Kocaeli'de yapılan yol çalışması sırasında NATO petrol boru hattının delinmesiyle ortaya çıkan akaryakıt sızıntısı, Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca insanın içme suyu olarak kullandığı Sapanca Gölü'ne ulaştı. Kartepe İlçesinde meydana gelen olayda, boru hattının delinmesi sonucunda akaryakıt sızıntısının fark edilmesiyle yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, boru hattındaki hasan tespit etmek ve akaryakıtı tahliye etmek için çalışma başlattı. Ancak, gece yansında NATO hattında basıncın artmasıyla sızıntı büyüyerek Sapanca Gölü'ne ulaştı. Bu durum, çevre felaketine ve içme suyu kaynaklarının tehlikeye girmesine neden oldu. Vatandaşlar, durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerine bildirerek müdahale talep etti. SASKİ ekipleri, su yüzeyine barikat kurarak sızıntının yayılmasını engellemeye çalıştı. Ancak, göle yayılan akaryakıtın çevreye ve canlı yaşama zarar verme potansiyeli büyük endişe yaratıyor. Olayın ardından SASKİ tarafından yapılan açıklamada, sızıntının kontrol altına alındığı ve içme suyu alım noktalarının korunduğu belirtildi. Ancak, bölgedeki temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Bu süreçte, çevredeki canlıların etkilenmemesi ve içme suyunun kalitesinin korunması için titizlikle çalışıldığı ifade edildi." iddialar yer almıştır. Bu bağlamda;

- 1) Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur?
- 2) Eğer bu iddialar doğruysa konu ile ilgili açılmış bir soruşturma var mıdır?
- 3) Bakanlığınızın petrol sızıntısını önlemek ve gidermek için yaptığı çalışmalar nelerdir?
- 4) Tekrar aynı sorunların yaşanmaması için bakanlığınızın yaptığı çalışmalar nelerdir?
- 5) Petro boru hattını delen kişi ya kişiler kimlerdir?

CEVAP:

Sözü edilen hususlara dair, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgilerde;

26.03.2024 tarihinde Kocaeli İli, Kartepe İlçesi sınırları içerisinde yapılan kazı çalışmaları sırasında Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisler İşletme Başkanlığının sorumluluk sahasında olan Nato Boru Hattı patlayarak akaryakıt sızıntısı olduğu, sızan akaryakıtın önce Sapanca Gölünü besleyen Maşukiye Deresine sonra da Sapanca Gölüne ulaştığı, yaşanan kaza sonrasında Maşukiye Deresine Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, göl yüzeyine ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edildiği,

Olayın gerçekleştiği gece, sızıntının göle geldiği alandan kıyıya kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından göl yüzeyine yaklaşık 800 metre boyunda absorban sosis serilme işlemi gerçekleştirilerek petrol sızıntısının göle dağılmasının engellendiği ve su alma yapısının olduğu alanın koruma altına alındığı, ayrıca göl yüzeyinde oluşan yağ tabakasının ilave 3.580 metre absorban sosis, 2.500 adet sorbent ped, 4.800 metre rulo ped yardımıyla toplanarak, gerekli tedbir ve önlem çalışmalarının 13.04.2024 tarihine kadar devam ettiği, boru hattının patlamasına sebep olan kişi veya kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve kurum tarafından müdahale çalışmaları sırasında harcanan bedelin ilgilisinden tahsil edilerek belediyeye gerekli ödemenin yapılması için Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığına gerekli bildirimlerin yapıldığı,

Bu süreçte belediyenin teknik ekibi tarafından göl yüzeyinin 10 farklı istasyonundan ve 33 farklı derinliklerinden numuneler alınarak su kalitesi incelendiği ve incelenmeye devam edildiği, alınan numunelerde akredite laboratuvarlarda yapılan analizler neticesinde tespit edilen sonuçların İçme Sularının Kalitesi ve Arıtılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında standart değerler içerisinde kaldığının tespit edildiği, bununla birlikte aynı numunelerin analizlerinin İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından da analiz edilerek içme suyu kalitesinin incelendiği, hem içme suyu kalitesinde hem de Sapanca Gölünün balık ve bitki florasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği, ayrıca içme suyu arıtma tesisinden alınan numunelerin analiz sonuçlarının <https://www.sakarya-saski.gov.tr> adresinden her ay düzenli olarak vatandaşların bilgisine sunulduğu,

Akaryakıt sızıntısı hususuna ilişkin ihbar doğrultusunda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ivedilikle olaya müdahale edildiği, NATO boru hattının Milli Savunma Bakanlığına bağlı olması nedeniyle hatta yapılacak müdahalelerle ilgili yasal prosedürün Bakanlık tarafından yürütüldüğü, ayrıca mer'i mevzuat hükümleri kapsamında alıcı ortama olumsuz deşarjlarla ilgili olarak Bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluğu kapsamında gereğinin yapıldığı, belediye ekiplerince yakıtın aktığı Maşukiye Deresinin Sapanca Gölüne ve yağ emici ped ve sosis bariyerler kullanılarak akışın ulaşmasını engellemek için petrol engellendiği, bununla birlikte vektör, kombine, vidanjör ve motopomp gibi araçlar ile su yüzeyindeki akaryakıt temizleme faaliyetlerinin temizlik bitene kadar devam ettiği, ayrıca iki adet zodyak bot arasına yaklaşık 20 metre uzunluğunda petrol ve yağ emici sosis bariyer monte edilerek Sapanca Gölü yüzeyindeki sızan akaryakıtların süpürme yöntemi ile temizleme çalışmalarının yapıldığı, Sapanca terfi istasyonundan Nisan ve Mayıs aylarında ham su numuneleri alındığı ve İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında analizlerinin yapıldığı ve Yönetmelik kapsamında olumsuz duruma rastlanmadığı,

belirtilmiştir.