



5955

Elif ESEN
İstanbul Milletvekili
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Kadın Politikaları Başkanı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın BAK tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26/10/2023

Elif ESEN
İstanbul Milletvekili

26 Ekim 2023 tarihinde Aydın'ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 16 kişinin bindiği asansörün üst katlardan düşmesi sonucu bir öğrenci hayatını kaybetti. Tüm Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar için asansör güvenliği ve yönetim politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliği bu trajik olayın yarattığı kamuoyu baskısıyla bir kez daha ön plana çıktı. Bu acı olayı ve sonrasındaki gelişmeleri daha iyi anlayabilmek için aşağıda yer alan soruları sormamız hasıl olmuştur.

Bu bağlamda;

1. Kazada hayatını kaybeden öğrenci hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?
2. Öğrencilerin asansörlerin tehlikeli olduğu konusunda yurt yönetimini uyardıkları ifade ediliyor. Bu uyarılar nasıl bir şekilde yapıldı ve ne tür önlemler alındı?
3. Aydın Valisi tarafından belirtilen asansörün 21 Eylül'de bakımının yapıldığı bilgisi var. Ancak bu bakıma rağmen kazanın meydana gelmesiyle ilgili nasıl bir açıklama yapılacaktır?
4. Öğrencilerin "Katil KYK" sloganlarıyla yaptığı eyleme nasıl bir tepki verildi?
5. Yurtta kalan öğrenciler, asansörlerin uzun süredir sorunlu olduğunu belirtiyor. Yurt yönetimi bu konuda ne gibi önlemler almıştır?
6. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürünü açığa almış ve incelemeler başlatmıştır. Bu incelemeler sonucunda hangi adımlar atılacak ve ihmal tespit edilirse sorumlularla ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır?

TBMM Halkla İlişkiler Binası
3.Kat, Oda: D-303 Bakanlıklar- Ankara
Telefon: +90 (312) 420 20 70 +90 (312) 420 27 69 Faks: +90 (312) 420 26 10



Elif ESEN
İstanbul Milletvekili
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Kadın Politikaları Başkanı

7. Asansör kazası öncesinde yurt yönetimi ve öğrenciler arasındaki iletişim nasıldı? Öğrencilerin uyarılarına nasıl yanıt verildi?
8. Kazanın hemen ardından olay yerine müdahale nasıl gerçekleşti? Kurtarma operasyonu ne kadar süre aldı?
9. Öğrencilerin protestosu ve tepkileri sonucunda alınan güvenlik önlemleri nelerdir?
10. Asansörün düşmesi gibi ciddi bir olayın yaşandığı bir yerde güvenlik önlemleri ve denetimler nasıl yapılmaktadır?
11. Asansör kazası, benzer güvenlik sorunlarını gündeme getirebilir. KYK'ya bağlı diğer yurtlarda benzer sorunlar hakkında yapılan denetimler ve güvenlik önlemleri nelerdir?
12. Olay sonrası öğrencilerin yaşadığı stres ve psikolojik etkiler hakkında neler yapılacak?
13. Asansör kazası ve sonrasındaki olaylar, yurtların denetimi ve güvenliği konusunda genel bir değerlendirmeye sebep olmalıdır. Bu konuda yapılacak değişiklikler ve iyileştirmeler neler yapmayı planlıyorsunuz?
14. Asansör kazası sırasında yurttaki asansörde bulunan kişi sayısı ve asansörün kapasitesi nedir?
15. Asansörün düştüğü kat ve düşüş anındaki hızı hakkında elimizde hangi veriler bulunuyor?
16. Asansörün son bakım tarihi ve bakımın ne sıklıkla yapıldığına dair verileri paylaşabilir misiniz?
17. Olayın meydana geldiği tarihten itibaren geçen süre içinde yurttaki diğer asansörlerde herhangi bir sorun yaşandı mı?
18. Öğrencilerin yurt yönetimini asansörlerin tehlikeli olduğu konusunda kaç kez uyardığına dair kayıtlar var mı?



Elif ESEN
İstanbul Milletvekili
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Kadın Politikaları Başkanı

- 19.** Kurtarma operasyonunun ne kadar sürdüğü ve hangi ekiplerin müdahale ettiği hakkında verileri sunabilir misiniz?
- 20.** KYK yurtlarının asansörlerinin ihale süreci nasıl işlemektedir ve ihale hangi şirket ya da şirketler tarafından alınmıştır? Asansörlerin ihalesini alan firmanın denetim yaptığı kaç bina vardır?