



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : Z-99074258-610- 13
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

02/01 /2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) 27.09.2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1289696 sayılı yazınız.
b) 07.11.2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1315339 sayılı yazınız.
c) 23.11.2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1328717 sayılı yazınız.
ç) 29.11.2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1332450 sayılı yazınız.
d) 29.11.2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1333063 sayılı yazınız.

7/4372-6K-13
7/5846-6K-39
7/6368-6K-48
7/6455-6K-52
7/6456-6K-52
7/6572-6K-52
7/6576-6K-52

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c-ç-d)'de kayıtlı yazıyla iletilen Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/4372, Diyarbakır Milletvekili Ceylan AKÇA CUPOLO'nun 7/5846, Ankara Milletvekili Kürşad ZORLU'nun 7/6368, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü TİRYAKİ'nin 7/6455, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk HÜLAKÜ'nün 7/6456, Ankara Milletvekili Okan KONURALP'ın 7/6572 ve Mersin Milletvekili Burhanettin KOCAMAZ'ın 7/6576 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
MİLLÎ Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (26 Sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/6455-612-52

BATMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET RÜŞTÜ TIRYAKI'NIN 7/6455 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Batman Valiliğince konuya ilişkin olarak:

Soru önergesine konu okul binasının ihata duvarının yıkılmasına ilişkin İl Millî Eğitim Müdürlüğü teknik elemanları tarafından olay yerinde derhal incelemenin yapıldığı, yapılan inceleme neticesinde okul binasının arka tarafında vatandaşın kendi parselinde yapılan inşaat kazısından dolayı ihata duvarının ve bahçe zemininin bir kısmının çöktüğünün tespit edildiği, konu ile ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı,

Hali hazırda 792 öğrencisi bulunan okulun temel derinliği dikkate alındığında okul için tehlike oluşturacak bir durumun olmadığı, mevcut durum için teknik personeller tarafından yapılan inceleme sonucu, yamaç stabilitesinin tam sağlanabilmesi için yöntem olarak fore kazık yapılmasının tercih edildiği, sorumluluk bitişik parsel sahibinde olmasına rağmen okul arazisinin desteklenmesi için fore kazık proje hazırlığına başlandığı ve öğrencilerin can güvenliği için okulun arka bahçesine girişi engelleyecek fiziksel bariyerlerin konulduğu

belirtilmiştir.