



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı :30824082-610 - 13146504
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

28 Temmuz 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)

**AYDIN MİLLETVEKİLİ
SAYIN SÜLEYMAN BÜLBÜL'ÜN
TBMM 7/24805 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

Aydın ili İncirliova ilçesine bağlı Erbeyli Mahallesi'nde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü'ne yakın bir bölgede, Jeotermal Enerji Santrali borularından gaz çıktığı görülmektedir. Bölge halkı, borulardan çıkan duman ve gazlar nedeniyle ilçede çürük yumurta kokusu koklamaktadır. Çıkan gazların yağmur ile birlikte toprağa çöktüğü ve tarımsal ürünlere ciddi zararlar verdiği belirtilmektedir. Aydın ili, incir, zeytin, pamuk, kestane ve çilek gibi bitkisel ürünlerin yoğun yetiştiği bir bölge olup jeotermal enerji santrallerinin halk sağlığına ve tarımsal ürünlere zarar vermesi ciddi bir endişe doğurmaktadır.

Bu bağlamda;

1-İncirliova' da toplam kaç jeotermal enerji santrali bulunmaktadır?

2-İncirliova'nın Erbeyli Mahallesi'nin yakınlarında jeotermal enerji santraline ilişkin tarafınıza ulaşan herhangi bir şikayet var mıdır? Şikayet var ise nasıl bir çözüm yolu izlenmiştir? Herhangi bir çözüm yolu öngörülmemişse gerekçesi nedir?

3-Söz konusu Jeotermal Enerji Santraline ait borular bakanlığınızca denetlendi mi? Denetlendiyse hangi bulgular elde edildi? Denetlenmediyse gerekçesi nedir?

4-Aydın'da JES'ler ne kadar süreyle denetlenmektedir? Aydın'daki JES sahaları en son hangi tarihte denetlenmiştir?

CEVAP

1-3S Kale Enerji Üretim A.Ş. ünvanlı firmaya ait 1 adet jeotermal enerji santrali bulunmaktadır.

2,3-Belirtilen alanda jeotermal enerji santrali bulunmamakta olup, Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. firmasına ait kuyular bulunmaktadır. Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. firmasına ait Erbeyli Mahallesinde jeotermal kuyuların bulunmuş olduğu lokasyonda 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında herhangi bir ihlal tespit edilmemiştir.

4-12.06.2021 tarihli 31509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği Denetime tabi tesisler veya faaliyetler başlıklı 5 maddesinde “*Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamına giren her türlü kirlilik kaynağı, ihlal, tesis ve faaliyetler denetime tabidir.*” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. firmasına ait Erbeyli Mahallesinde jeotermal kuyuların bulunmuş olduğu lokasyonda ve bu kuyuların bağlı olduğu Germencik ilçesi sınırları dahilinde yer alan jeotermal santrallerde inceleme ve denetimler gerçekleştirilmektedir. Yapılan denetimler neticesinde 2872 sayılı Çevre Kanunda belirtilen gerekliliklere uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda Kanunun 20. Maddesi hükümleri gereği idari yaptırım uygulanmaktadır. Söz konusu alanda herhangi bir ihlal tespit edilmediğinden idari işlem yapılmamıştır.