



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK VE MEVZUAT DAİRE BAŞKANLIĞI
03.03.2025 12:47:39 - E-89432283-610-270082773
270082773
SORU ÖNERGELERİ BİRİMİ

Sayı : 89432283-610/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7119461
GK 51

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25.11.2024 tarihli ve E. 43452547-120.07.04-1535553 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sayın Kayıhan PALA tarafından verilen “Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarının radyasyon etkilerinden korunması için alınan önlemlere ilişkin” 7/19461 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Bakan

Ek-Önerge Cevabı

Bursa Milletvekili Sayın Kayıhan PALA tarafından verilen “Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarının radyasyon etkilerinden korunması için alınan önlemlere ilişkin” 7/19461 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde ameliyathanede, görüntüleme amaçlı C kollu mobilize röntgen cihazı kullanıldığı, beş odalı ameliyathane biriminde yalnızca bir odanın kurşun kaplamasının mevcut olduğu, bu odanın müsait olmadığı zamanlarda kurşun kaplamanın olmadığı diğer odalarda da vaka alındığı medyada yer almıştır. Bu bağlamda;

SORULAR:

SORU 1- Kurşun kaplamanın olmadığı ameliyathane odalarında C kollu mobilize röntgen cihazı kullanılmakta mıdır?

SORU 2- Eğer kullanılıyorsa, çalışan etkilenimini ortadan kaldırmak amacıyla hangi önlemler alınmaktadır?

SORU 3- Radyasyon alanında çalışan kişilerin çalışmaları sırasında ameliyathanede maruz kaldıkları radyasyon dozu ölçülmekte midir? Ölçülüyorsa, en son ölçüm ne zaman yapılmıştır? Ölçüm sonuçları nasıldır?

SORU 4- Radyasyon etkilenimi söz konusu olan sağlık çalışanlarının tamamının kişisel dozimetreleri var mıdır?

SORU 5- Radyasyonla çalışanların maruz kaldıkları radyasyon dozunu mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmak ve radyasyon doz limitlerinin aşılmamasını temin etmek için ne sıklıkla kişisel dozlar izlenmektedir?

CEVAPLAR: 1-5.

Önergede adı geçen sağlık tesisimizin kurşun kaplı olmayan ameliyathane odalarında C kollu mobilize röntgen cihazı kullanıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu sağlık tesisimizin ilgili birimindeki radyasyon düzeyi iki aylık dönemler halinde düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bununla birlikte ilgili birimde görev yapan personelin her birine ait kişisel dozimetre bulunduğundan maruz kalınan radyasyon düzeyinin düzenli ölçümü yapılarak hizmet sunumunun etkin bir şekilde devamlılığı sağlanmaktadır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.