



Av. Sibel SUIÇMEZ
Trabzon Milletvekili
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Üyesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Kemal Memişoğlu tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddelerine göre yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.



Av. Sibel SUIÇMEZ
Trabzon Milletvekili

Trabzon ili, Akyazı dolgu alanı üzerinde inşa edilen Şehir Hastanesi projesi, deniz dolgusu üzerindeki konumu ve bitişindeki mevcut spor tesislerinde (Papara Park) yaşanan zemin oturmaları nedeniyle özellikle de son deprem sonrasında kamuoyunda teknik bir endişe kaynağı olmuştur. Yaklaşık 5000 adet fore kazık üzerine inşa edilen bu stratejik yapının, bölgenin sismik ve jeolojik hareketliliği karşısındaki stabilitesinin şeffaf verilerle açıklanması, hem kamu güvenliği hem de kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından elzemdir.

Buna göre;

1. Zemin Stabilitesi ve Diferansiyel Oturma: Akyazı dolgu alanı üzerine inşa edilen Şehir Hastanesi ana kütlelerinde, bitişindeki Papara Park stadyum örneğinde olduğu gibi bir "farklı oturma" (diferansiyel oturma) saptanmış mıdır?
2. Eğer oturma devam ediyorsa hassas ölçüm cihazlarının bu oturma nedeniyle olumsuz yönde etkilenme durumu ortaya çıkar mı?
3. Yaklaşık 5000 kazığın ana kayaya (bazalt/andezit) soketlendiği belirtilse de, kazıksız çevre dolgu alanları ile yapı arasındaki kot farkı değişimleri ne düzeydedir?
4. İnSAR ve Yer Ölçüm Verileri: Yapının stabilitesini izlemek amacıyla kullanılan Uydu İnSAR (İnterferometrik Sentetik Açıklıklı Radar) verileri ile yerdeki inklinometre/extensometre ölçümlerine göre; son bir yıl içinde hastane ana kütle ve çevresinde milimetrik bazda ne kadarlık bir deformasyon/çökme kaydedilmiştir?
5. 27 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen M3,8 Trabzon depremi sonrasında, dolgu zemin üzerinde ve hastane taşıyıcı sisteminde herhangi bir deformasyon saptanmış mıdır?
6. Söz konusu deprem sonrası, yapıda kullanılan sismik izolatörlerin sismik performansları kontrol edilmiş midir? Kontrol edilmiş ise sonuç nedir?
7. İzolatörlerin deplasman (yer değiştirme) kayıtlarında bir anomaliye rastlanmış mıdır?



4494

Av. Sibel SUIÇMEZ
Trabzon Milletvekili
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Üyesi

8. Dinamik İzleme Sistemi: Hastanede zemin ve yapı etkileşimini gerçek zamanlı izleyen bir "Yapı Sağlığı İzleme Sistemi" bulunmakta mıdır?
9. Bu sistemden elde edilen güncel veriler akademik ve teknik denetime açık mıdır?
10. Hastanenin üzerinde bulunduğu alanın oturmaya devam edip etmediğine yönelik Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne yaptırdığınız bir araştırma var mıdır?
11. Şehir hastanesinin hemen yanındaki dolgu alanında inşa edilen Stadyumun her yıl çöktüğüne ilişkin 2016-2020 verileri baz alınarak, Ertan Gökalp ve Fırat Altıntaş tarafından hazırlanan araştırma ve bilimsel makaleden haberdar oldunuz mu? 2021 yılında yayınlanan bu rapordan sonra bakanlığınız tarafından bölgede uzaydan alınan veriler ile çökmeye dair yapılan bir araştırmanız bulunmakta mıdır?
12. Bu rapor doğrultusunda çökmenin nedeni ve durdurulması konusunda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
13. Bölgede yıllık 9.7 milimetreye varan çökmelerin olduğu bakanlığınız tarafından da tespit edilmiş midir?
14. Bölgede yıllık 3.9 milimetreye varan yükselmeler bakanlığınız tarafından da tespit edilmiş midir?
15. En yüksek çökme oranlarının stadyumun yapılmakta olan şehir hastanesine komşu olan alanda yoğunlaştığı bilgisi ve verileri doğru mudur?