


Lütfü TÜRKKAN
Kocaeli Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BAYRAKTAR tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 31.03.2026

Saygılarımla.


Lütfü TÜRKKAN
Kocaeli Milletvekili

Gebze ilçesine bağlı Sultanorhan Mahallesi sınırlarında yer alan Menzilhane Caddesi üzerinde bulunan kaldırım üzerindeki bir elektrik trafosunun, bir aracın çarpması sonucu yan yattığı ve günlerdir bu şekilde bırakıldığı iddia edilmektedir.

Söz konusu trafonun yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırım üzerinde bulunması ve devrilme riski taşıması, özellikle çocuklar ve yayalar açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Vatandaşlar, tehlike arz eden bu durum karşısında herhangi bir müdahalenin yapılmamasını "ihmal" olarak değerlendirmekte ve olası bir kazanın yaşanmasından endişe duymaktadır.

Elektrik altyapısına ilişkin bu tür riskli durumların zamanında giderilmemesi, hem can güvenliği hem de kamu hizmetinin sürekliliği açısından kabul edilemez sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bu nedenle ilgili kurumların sorumluluklarının ve alınan/alınmayan tedbirlerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

- 1) Trafonun günlerdir tehlike oluşturacak biçimde bırakılmasının gerekçesi nedir? Müdahalenin gecikmesinin sorumluluğu hangi kurum veya birime aittir?
- 2) Elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ tarafından bu tür acil risk oluşturan durumlara müdahale süresi ne kadardır? Bu süreye uyulmuş mudur?
- 3) Olası bir devrilme veya elektrik kaynaklı kazanın yaşanması halinde hukuki ve idari sorumluluk hangi kurum veya kişilerde olacaktır?
- 4) Söz konusu trafonun güvenli hale getirilmesi için herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa ne zaman tamamlanacaktır?