



Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU
Kocaeli Milletvekili

Basında yer alan bilgide; “Kocaeli genelinde cadde ve sokaklara yerleştirilen kasislerin yeri, sayısı ve yüksekliği yeniden tartışma konusu oldu. Vatandaşlar, kasislerin hangi kriterlere göre belirlendiğini ve yüksekliklerinin standartlara uygun olup olmadığını sorgularken; ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının bu kasislerden geçmek zorunda kalmasının ciddi riskler yarattığını vurguluyor. Ambulans geçişlerinde hastaya müdahalenin zorlaştığı ve zaman kaybı yaşandığı ifade ediliyor. Standartlara göre cadde ve ana yollara kasis konulmaması gerekirken, birçok caddede kasis bulunması eleştiriliyor. Özellikle Kartepe Çuhane Caddesi'nde kasis sayısının fazla ve yüksekliklerinin yüksek olduğu belirtiliyor. Belediye otobüslerinin de bu kasislerden olumsuz etkilendiği, bazı noktalarda yeterli uyarı tabelalarının bulunmadığı dile getiriliyor. Öte yandan S6283 standartlarına göre tümsek yüksekliğinin 7,5 ile 10 santimetre arasında olması ve yol kaplama malzemesiyle aynı cinsten yapılması gerekiyor. Ancak sahadaki uygulamaların bu ölçülere uymadığı iddia ediliyor. Vatandaşlar, kasislerin yeniden değerlendirilmesini ve yurtdışındaki akıllı, acil araçlara duyarlı kasis sistemlerinin örnek alınmasını istiyor.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

- 1) Basında yer alan iddialar doğru mudur?
- 2) Kocaeli'nin genelinde bulunan kasislerin standartlara uygun halde yapılması için yerel yönetimler nasıl bir çalışma planlıyor?
- 3) Engellilerin tekerlekli sandalyeyle geçemediği ve vatandaşların araçlarına zarar veren kasisleri düzeltmek için Kocaeli'deki Belediyelerimiz ne yapmayı planlıyor?