T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

COP31 TÜRKİYE ANTALYA

Sayı :30824082-610/ 17085405
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

21 Ekim 2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Murat KURUM
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
İrtibat: Şube Müdürü-Haydar DEMİRER Tel: 410 14 57
Faks:418 74 63 e-posta: haydar.demirer@csb.gov.tr elektronik ağ: www.csb.gov.tr

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/48286 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVABI

7/48286
GK 12

SORULAR

Basında yer alan bilgide; "Kocaeli Gebze Tavşanlı'dan Ballıkayalar'a uzanan doğal güzellikte kirlilik tehlikesi! Dereden yayılan kötü koku bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Gebze'de doğanın kalbinden geçen Kocagöl Deresi, çevre kirliliği iddialarıyla gündemde. Derenin içerisine karıştığı belirtilen atıklar nedeniyle çevresel bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu öne sürülüyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte derenin çevresine yayılan ağır koku, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, özellikle sıcak havalarda artarı kokunun günlük yaşamlarım olumsuz etkilediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu." ifadeleri yer almaktadır.
Bu bağlamda;
1) Basında yer alan iddialar doğru mudur?
2) Kocagöl Deresi'nden etrafa yayılan kötü kokunun sebebi nedir?
3) Kocagöl Deresi'ne çevredeki sanayi tesislerinden kimyasal atıkların bırakıldığı iddiası doğru mudur? Eğer iddia doğruysa bu tesislerin tespit edilmesi için Bakanlık olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?
4) Son 5 yılda Kocagöl Deresine atık bıraktığı için cezai işleme tabi olan bir işletme oldu mu? Eğer olduysa nasıl bir cezai işlem uygulanmıştır?
5) Kocagöl Deresi'nin kirletilmesinin önlenmesi için Bakanlık olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?

CEVAP

Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesinden geçen Tavşanlı Deresi ve devamında Kocagöl Deresinde meydana geldiği belirtilen kirlilik ve koku şikâyetleri, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir.

Bu kapsamda; İl Müdürlüğümüzce bölgede farklı tarihlerde inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiş; Tavşanlı Deresi ve Kocagöl Deresi güzergâhı, dereye bağlantısı bulunan yağmur suyu hatları, sanayi bölgelerinden dereye ulaşan bağlantılar ile kirliliğe kaynak teşkil edebilecek sanayi tesisleri kontrol edilmiştir.

Gerçekleştirilen denetimlerde gerekli görülen dere ve deşarj noktalarından numuneler alınarak analizleri yaptırılmış; bazı denetimlerde herhangi bir kontrolsüz deşarj tespit edilmezken, farklı zamanlarda gerçekleştirilen kontrollerde kontrolsüz atıksu deşarjı yaptığı tespit edilen birden fazla işletme hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında idari yaptırımlar uygulanmıştır.

Ayrıca, kirliliğin kaynağının belirlenmesine yönelik olarak dere bağlantıları ve sanayi tesislerinin kontrollerine devam edilmekte; şüpheli deşarj noktalarında numune alma, analiz ve takip denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Kocagöl Deresi ve bağlantılı su kaynaklarında çevresel kirliliğin önlenmesi, muhtemel kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi ve mevzuata aykırı deşarjların engellenmesi amacıyla İl Müdürlüğümüzce ilgili kurumlarla koordineli denetim ve izleme faaliyetleri sürdürülmekte olup, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi hâlinde gerekli yasal ve idari işlemler uygulanmaktadır.