



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100 EĞİTİMİN
YÜZYILI

Sayı : E-32661919-610- **225**
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

16.10.2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) 08.06.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1870952 sayılı yazınız. 7/44708 } 6K 168
b) 08.06.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1870964 sayılı yazınız. 7/44922 }
c) 08.06.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1870974 sayılı yazınız. 7/44925 }
ç) 12.06.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1873882 sayılı yazınız. 7/45038 }
d) 16.06.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1875779 sayılı yazınız. 7/45040 }
7/45357 } 6K 171
7/45358 }
7/45361 }
7/45364 }
7/45368 }
7/45369 }
7/45492 } 6K 174

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c-ç-d)'de kayıtlı yazılarla iletilen Afyonkarahisar Milletvekili Hakan ŞEREF OLGUN'un 7/44708, İstanbul Milletvekili M. Satuk Buğra KAVUNCU'nun 7/44922, Manisa Milletvekili Şenol SUNAT'ın 7/44925, İstanbul Milletvekili Suat ÖZÇAĞDAŞ'ın 7/45038 ve 7/45040, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/45357, 7/45358 ve 7/45361, Antalya Milletvekili Aykut KAYA'nın 7/45364, Mardin Milletvekili Beritan GÜNEŞ ALTIN'ın 7/45368, Kırklareli Milletvekili Fahri ÖZKAN'ın 7/45369 ile İstanbul Milletvekili Özgül SAKİ'nin 7/45492 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (22 Sayfa)



BARTIN MİLLETVEKİLİ AYSU BANKOĞLU'NUN 7/45361 NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Bakanlığımıza bağlı eğitim yapılarının deprem güvenliği, zemin durumu, taşıyıcı sistem performansı, güçlendirme, yıkım, yeniden yapım ve bakım-onarım süreçleri; öğrenci ve eğitim çalışanlarının can güvenliği, teknik inceleme sonuçları, ilgili mevzuat hükümleri, kamu yararı ve eğitim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi esas alınarak yürütülmektedir.

Bakanlığımızca okul binalarının yapısal durumlarının izlenmesi amacıyla RİSKAL sistemi kullanılmakta; bina yaşı, kat sayısı ve benzeri kriterlere göre riskli olabileceği değerlendirilen okul/kurumların deprem performans analizleri, Bakanlığımız ile protokolü bulunan üniversite yetkililerince yapılmakta ve takip edilmektedir. Riskli görülen binalar için üniversitelerle yapılan protokoller kapsamında görevlendirilen ekipler tarafından yerinde teknik incelemeler gerçekleştirilmekte, binaların durumuna teknik raporlar doğrultusunda karar verilmekte ve gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda Bartın ilinde 55 eğitim binasına deprem tahkiki yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 7 eğitim yapısı için yıkım kararı çıkarılmış, 28 okul güçlendirilmiştir. Bartın'da 55 binada deprem dayanıklılık testi yapılmış olup 31 okulun deprem güçlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bartın ilinde çalışmaları devam eden 7 eğitim binası bulunmaktadır. Bunlar; Mehmet Akif Ersoy Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kumluca Atatürk Ortaokulu okul binası ve spor salonu, Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası , Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu okul binası ve pansiyonu ile Turgut Işık Spor Lisesidir.

Bartın ilinde riskli olduğu belirlenen okullar için RİSKAL Projesi kapsamında Bartın İl Millî Eğitim Müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede 2017H01-3227-274264 KaYa numaralı 20 derslikli Merkez-Karaköy İlkokulu yapım işi ile 2017H01-3228-282770 KaYa numaralı 4 derslikli Merkez-Esentepe Anaokulu yapım işi 2026 yılı İl Yapım Programında; 16 derslikli Merkez-Aladağ Ortaokulu ise 2026 yılı Özel İdare Katkılı İl Yapım Programında yeni yapım işi olarak yer almaktadır.

Okul binalarında yapılan deprem dayanıklılık analizleri Bakanlığımız ve protokol yapılan üniversiteler tarafından yürütülmektedir. Söz konusu süreçlerde teknik inceleme, performans analizi, raporlama, güçlendirme/yıkım/yeni yapım değerlendirmeleri ve izleme çalışmaları ilgili mevzuat hükümleri ile teknik esaslar çerçevesinde sürdürülmektedir.

Bartın ili Amasra ilçesinde bulunan Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesinin okul duvarlarında çatlaklar oluşmuştur. Bakanlığımız ve Fırat Üniversitesi yetkilileri tarafından 13.03.2026 tarihinde gözlemsel ve aletsel inceleme çalışmaları yapılmış; inceleme sonucunda hazırlanan raporda söz konusu yapının güvenli olduğu ve taşıyıcı sistem ile ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı bildirilmiştir.

Bartın ili ve Amasra ilçesinde deprem ve zemin güvenliği bakımından riskli olabilecek okul/kurumlara ilişkin değerlendirmeler, Bakanlığımızca kurulan RİSKAL sistemi üzerinden yürütülmekte; binaların yaşı, kat sayısı ve benzeri kriterlere göre deprem performans analizleri Bakanlığımız ile protokolü bulunan üniversite yetkilileri tarafından yapılmaya ve takip edilmeye devam edilmektedir.



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Bartın Valiliğince konuya ilişkin olarak;

Bartın ilinde son 10 yıl içerisinde 55 eğitim binasına deprem tahkiki yapıldığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda 7 eğitim yapısı için yıkım kararı çıkarıldığı, 3 okul ve 3 ek binanın yıkıldığı, 1 okulun yıkım kararı nedeniyle boşaltıldığı, 28 okulun güçlendirildiği ve 31 okulun deprem güçlendirme çalışmasının yapıldığı,

Bartın ilinde deprem güvenliği nedeniyle 2026 yılı çalışmaları devam eden eğitim yapılarının; Mehmet Akif Ersoy Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kumluca Atatürk Ortaokulu okul binası ve spor salonu, Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası E Blok, Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu okul binası ve pansiyonu ile Turgut Işık Spor Lisesi olduğu,

Riskli olduğu değerlendirilen okullara ilişkin yıkım, yeniden yapım veya güçlendirme çalışmalarının Bakanlığımız ile koordineli olarak sürdürüldüğü; Bakanlığımızdan gelen yıkım ve güçlendirme kararları doğrultusunda ilde gerekli iş ve işlemlerin yürütüldüğü, okul binalarında yapılan deprem dayanıklılık analizlerinin Bakanlığımız ile anlaşmalı üniversitelerin koordinatörlüğünde yürütüldüğü,

Amasra ilçesinde bulunan Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesinin okul duvarlarında çatlaklar oluşması üzerine Bakanlığımız ve Fırat Üniversitesi yetkilileri tarafından 13.03.2026 tarihinde gözlemsel ve aletsel inceleme çalışmaları yapıldığı; inceleme sonucunda hazırlanan raporda söz konusu yapının güvenli olduğu, taşıyıcı sistemle ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı ve okulda zemin kayması ya da taşıyıcı sistem problemi tespit edilmediği,

Söz konusu okulda eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiği, yapısal olarak risk oluşturacak bir durum bulunmadığından geçici veya kalıcı tahliye, güçlendirme ya da yeniden yapım planı bulunmadığı; okul binasının yapısal sisteminde risk oluşturacak herhangi bir durum bulunmadığına dair Bakanlık raporunun 06.05.2026 tarihli ve 159578398 sayılı yazı ile Amasra Kaymakamlığına bildirildiği,

Bakanlığımızca kurulan RİSKAL sistemi ile Türkiye genelinde binaların yapısal durumlarının takip edildiği; riskli görülen binalar için üniversitelerle yapılan protokoller kapsamında görevlendirilen ekipler tarafından yerinde teknik incelemeler yapılarak binaların durumuna karar verildiği ve gerekli çalışmalara devam edildiği,

bildirilmiştir.