



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 19855

Tarih : 09.09.2026



Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

- 48992

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan** tarafından Anayasanın 98 'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96 'ncı ve 99 'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Kocaeli Milletvekili

İstanbul Başakşehir'de yapımı süren bir istinat duvarının çökmesi sonucu bir işçinin yaşamını yitirdiği, bir işçinin yaralandığı belirtilmiştir. Proje, zemin güvenliği, göçük riski ve işyerindeki denetim sürecinin açıklanması gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1. Olayın meydana geldiği işyerinin ana yüklenicisi ve alt işverenleri hangileridir?
2. Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin sigortalılık durumları ve görevleri nedir?
3. İstinat duvarına ait zemin etüdü, statik proje ve uygulama kontrollerinde eksiklik tespit edilmiş midir?
4. İşyeri olaydan önce en son hangi tarihte denetlenmiş ve hangi aykırılıklar belirlenmiştir?
5. Çalışma alanında göçük riskine karşı tahkimat, güvenli mesafe ve acil durum tedbirleri alınmış mıdır?
6. Sorumlu işveren ve kişiler hakkında hangi idari yaptırımlar uygulanmış, iş durdurulmuş mudur?