T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

COP31 TÜRKİYE ANTALYA

Sayı :30824082-610/ 17085405
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

21 Ekim 2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Murat KURUM
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
İrtibat: Şube Müdürü-Haydar DEMİRER Tel: 410 14 57
Faks:418 74 63 e-posta: haydar.demirer@csb.gov.tr elektronik ağ: www.csb.gov.tr

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/42022 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVABI

7/42022
GE 130

SORULAR

Basında yer alan bilgide; "Kocaeli Gebze'nin Denizli Köyü'nde kaydedilen görüntüler çevre felaketini gözler önüne serdi. Elmalı Dere mevkiinde akarsuya ve çevreye tonlarca kirli suyun boşaltıldığı anlar vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası "denetim nerede?" sorusu yeniden gündeme geldi. Görüntülerde suyun neredeyse siyaha döndüğü çevreye ağır koku ve kirlilik yayıldığı dikkat çekti. Görüntüyü çeken kişi "Alma Dere suyuna barajdan gelen suya bakın. Resmen gübre akıyor, gübre. Şu hale bakın. Yetkililerin bu işe bir çare bulması lazım. Yazık, günahtır. Hem gübre hem atık. Kapkara akıyor." ifadeleri yer almaktadır.
Bu bağlamda;
1) Basında yer alan iddialar doğru mudur?
2) Gebze Denizli Köyü'ndeki Elmalı Dere mevkiinde akarsuya ve çevreye boşaltılan kirli suyun kaynağı nedir?
3) Bu kirli suyun doğaya ve deredeki canlılara verebileceği zararlar nelerdir?
4) Kirli sudan olay anında örnek alınarak gerekli testler yapıldı mı? Eğer testler yapıldıysa sonucunu paylaşır mısınız?
5) Kirli suyun dereye akmasına sebep olan kişiler hakkında başlatılan herhangi bir soruşturma var mıdır? Eğer varsa akıbeti ne durumdadır?

CEVAP

31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği " Sekizinci Bölüm Denetim Madde 51 - (Değişik:RG-13/2/2008-26786) Bu Yönetmelik uyarınca; Büyükşehirlere içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynakları havzalarındaki denetim faaliyetlerinden 2560 sayılı Kanun çerçevesinde Büyükşehir Belediyeleri sorumludur." denilmekte olup bununla birlikte içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının ve havzalarının korunması çalışmaları Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlüklerince 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan Havza Koruma Yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Bahse konu tespit edilen olumsuz durum ile ilgili ivedilikle önlem alınması, havza alanı içerisinde düzensiz depolanan gübrelerin havza dışına çıkarılması ise 22.03.2010 tarihli ve 3 numaralı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtildiği üzere İlçe Belediyesinin sorumluluğundadır.

Bu kapsamda ilgili Kurumlar tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tespit edilen eylem veya durumun 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varılan sorumlular hakkında Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu doğrultuda, son olarak ilgili Kurumlar tarafından İl Müdürlüğümüze gönderilen, Gebze İlçesinde hayvancılık faaliyetinde bulunan besi çiftliklerinin gübrelerinin kontrolsüz bir şekilde Denizli Göleti ve Ömerli Havzasında çevre kirliliğine sebebiyet verdiği hususunda yapılan tespitler neticesinde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce idari yaptırımlar uygulanmıştır.

Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan cevabi bilgide;

Denizli Göleti'nin su kalite analizlerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, ayrıca yapılan tetkiklerde Elmalı Dere mevkiinde atık su deşarjı yapılmadığının tespit edildiği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Kocaeli Gebze Belediye Başkanlığı'ndan (Zabıta Müdürlüğü) alınan cevabi bilgide;

Denizli Mahallesinde faaliyet gösteren ve çevreyi kirletme potansiyeli bulunan besi çiftliği ve benzeri işletmelerde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik aralıklarla kontroller sağlandığı,

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmaksızın ticari faaliyet gösterdiği tespit edilen besi çiftlikleri hakkında 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında yasal işlemlerin uygulandığı,

belirtilmiştir.