TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI
Sayı : 20937
Tarih : 02.11.2026

- 52347

Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum** tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Basında yer alan bilgide; "Kocaeli Gebze'de alt katında eczane bulunan 7 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında binanın orta katında ikamet eden Levent Bilir eşi Emine ve çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir enkaz altında kaldı. Enkazdan çıkarılanlardan 18 yaşındaki Dilara sağ kurtarılırken diğer aile bireyleri korkunç olayda yaşamını yitirdi. 7 katlı binada eczanesi bulunan Uğur Aydın, çökmeden önce binada kolonlarda çatlak olmadığını söyledi. Eczanenin girişindeki mermer zeminde çökme ve bel verme olduğunu belirten Aydın, "Kolon kesilecek bir tarafı yok, zaten ortada kolon yok" dedi. Aydın, "Binadan kaynaklı bir yıkım değil. Eğer öyle olsaydı bina yan yatmazdı" ifadelerini kullandı. Aydın, "Muhtemelen metro çalışmaları nedeniyle oluşabileceğini söylediler. Teknik konulara giremem ama binadan kaynaklı bir yıkım gerçekleşmiyor. Bina yıkılmadan 1 gün önce binanın müteahhidi Ergün Bey'i aradım ve binanın altında bir kayma olduğunu söyledim. Ergün Beyde hemen gelerek inceleme yapmış ve sanırım belediye yetkililerine haber vermiş. Onlarda binada sorun yok demişler. Bina yıkıldıktan sonra Ergün Bey benim yanımda aradı 'Ağabey bir şey yok dediğiniz, bina çöktü.' dedi. Fakat kimle görüştüğünü bilmiyorum." ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

1) Basında yer alan iddialar doğru mudur?
2) Gebze'deki 7 katlı bina neden yıkıldı?
3) Gebze'de yıkılan binanın metro inşaatı sebebiyle yıkıldığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa metro inşaatında gerekli önlemler neden alınmamıştır?

TBMM Halkla İlişkiler Binası
2. Kat, 2 Nolu Banko Oda: F214 Bakanlıklar/Ankara
Tel.: +90 (312) 420 63 86 - 87 Faks: +90 (312) 420 24 82

52347

4) Binanın müteahhidi belediye yetkililerine binanın altında oluşan çökmeyi bir gün önceden bildirdi mi? Eğer müteahhit belediye yetkililerine bildirdiyse bina neden boşaltılarak gerekli önlemler alınmadı?
5) Gebze ve Darıca'da metro hattının geçtiği güzergahta kaç bina bulunuyor? Bu binalar ne sıklıkla ve hangi yöntemlerle denetleniyor?
6) Yıkılan binanın çevresindeki 9 binanın zabıta tarafından mühürlenerek boşaltılmasının sebebi nedir?
7) Metro tüneli yıkılan binanın altından mı geçiyor? Eğer altından geçmiyorsa yıkılan evle metro tünelinin arasındaki kuş bakışı mesafe kaç metredir?
8) Metro tüneli yerin kaç metre altından geçiyor?
9) Metro inşaatı nedeniyle evlerin yıkılmaması ve zarar görmemesi için Bakanlığınız ve Eze İnşaat tarafından ne tür önlemler alınmıştır?
10) Metro inşaatı Bakanlığınız tarafından en son ne zaman denetlenmiştir? Son denetlemelerde mevzuata aykırı bir durumla karşılaşıldı mı?
11) Olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı mı? Eğer başlatıldıysa akıbeti ne durumdadır?